

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

14052

1. Obiekt zabytkowy

Kościół fil. rzym-kat p.w. ^{św. Trójcy} M. Bosary Dob. Rady

2. Miejscowość

Rydzewo ^{gm. DRAWSKO DOŁ.}

3. Wiek XVII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ 9906. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 165 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

granit

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne - protest.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne - protest.

17. Użytkowanie obecne sakralne rzym-kat

18. Nadaje się do użycia na sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

niezn. z 1785r (Lietnik)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1959

ogólne konstrukcji

10

VII. 1963

STAN DOBRY

10. Udostępnienie

Klucze przy kościele.
w domu prywatnym.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kozłolin

b) powiat Drawsko

c) gmina Rydzewo

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Drawsko 12 km.

b) autobusowa

b/m

22. Właściciel i jego adres

paraf. rzym-kat Łabędzie

23. Użytkownik i jego adres

paraf. rzym-kat Łabędzie

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

48

rok 26.8.54 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie U.K. Kozłolin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół orientowany, z granitu, otynkowa-
ny, prostokątny, kryty siodłową, ze słowiań-
-szymi wschodnimi. Okna zamlungite Tuluem od-
cinliwym, wejście od zachodu z prostokątnym
obramieniem zadazonym dachowką. Nad-
pawą nadbudowana wieża kwadratowa, sta-
-chulcowi, otynkowana, kryta hełmem dwu-
-wątym. Nawa kościelna poniższe, węższe
otynkowane, strop belkowy, chór na 12 słupkach.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

XI. 59. H. Przecinski

37. Sprawdził dnia 4. VIII. 1963 r.

MGR. D. PTASZYŃSKA
INŻ. F. PTASZYŃSKI

Bibliografia.

J. Kothe Die Kreise Schivel-
bein, Dornburg, Neustettin...
- Band III. Stettin 1934r.