

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. Podwyższenia św. Krzyża

2. Miejscowość

TRZEBIEŻ

(Ziegenort)

gm. Półcie

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ 15656. Powierzchnia w m² 224

a) zabytkowa: 206 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Środkoniskie

b) powiat Świecin

c) gmina Trzebież

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany cegła —

b) sklepienia drewn. podwieszane —

c) stropy drewno —

d) więzania dachu drewno —

e) krycie dachu dachówka —

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń 1

c) piwnic —

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne cmentarz 0,3

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne

17. Użytkowanie obecne sakralne

18. Nadaje się do użycia na — " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1745 r. - data na chrzcie
na wieży - odnosi się do okresu
wniesienia wieży oraz prawdop.
oznacza rok odnowienia
ukończenia budowy kościoła

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
IX 1959	Stan dobry	—	—

10. Udostępnienie

dostępny

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Trzebież w km

b) autobusowa Trzebież

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

Parafia kościoła rym. - kat.
w Trzebieży ul. Rybacka 1

24. Inwestor i jego adres

— " —

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie W.K.Z. Świecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Dolna kondygnacja wieży wniesiona z cegły i otynkowana jak białe mł. Wyżej drewniana, ozdobiona rzeźbionymi walemi i pilastami oraz profilowanymi gzymsami. W dolnej latarni obiega rzeźbiona w drewnie balustrada. Wnętrze i dach kryty gipszem.

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
	remont	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje
1948 r. - zabezpieczenia

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959 r.
A. Madejko

37. Sprawdził dnia IX. 63 r.
Róża Kąsinowska

Z. Fil

Bibliografia:

Wługo Lemerc: Die Bau- und Kunstdenkmäler Stettin 1900
Heft III Der Str. Neukümmde S. 340