

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

10142

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA CZYNSZOWA ul.Bolesława Krzywoustego 24.

2. Miejscowość

SZCZECIN

3. Wiek

XX

4. Styl

secesja

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie11. Ilość budynków  
2 fronty, 2 oficyny

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) wiązania  
dachu

dachówka

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji 4

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

wykusze narożnikowe, balkony  
szczyty dekoracyjne w dachu,  
sztukaterie na elewacji

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

arch. Eugen Wiebe

1904 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

10. Udostępnienie

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

DZBM- nr. 2

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

PMRN-WA1U nr67

29. Fotografie


G.Solecki

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uu



I H G F E D C B A Nr

ac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac

K o s z t  
tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

