

1. Obiekt

1015/2

BUDYNEK MIESZKALNY DLA LEKARZY, ob. Internat

2. Czas powstania

1931 r.


3. Miejscowość

SZCZECIN

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Widok elewacji frontowej
połudn.-wsch.



4. Adres

ul. Piotra Skargi 9-11

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo szczecińskie

gmina SZCZECIN pow. SZCZECIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Stettin (do 1945 r.)

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo szczecińskie

powiat

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

MON

10. Rejestr zabytków

Nr A 1232

data 13.10.1993

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Obiekt wchodził w skład założenia szpitalnego Krajowej Kliniki dla Kobiet (Landes Frauenklinik) powstałej w 1931 r.. Pierwotnie budynek funkcjonował jako dom dla lekarzy pracujących w klinice. Wejście do budynku znajdowało się wówczas po stronie pd., a nie jak obecnie po stronie wsch.. Po 1945 budynek włączony do zespołu szpitala wojkowego.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja. Obiekt usytuowany w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Piotra Skargi, poniżej poziomu ulicy, we wschodniej części terenu zajmowanego przez szpital wojskowy, ograniczonego od pd-wsch. ul. Piotra Skargi, od pn-zach. granicą Parku Kasprowicza, a od pn-wsch. i pd-zach. przyległymi działkami.

Materiał i konstrukcja. Budynek posadowiony na fundamentach betonowych, wylewanych. Mury z cegły pełnej, ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapiennej, lico z cegły klinkierowej. Stropy płaskie, ceramiczne na belkach stalowych. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką, w koronkę. Schody zewnętrzne betonowe, wylewane. Schody wewnętrzne dwubiegowe, półkręcone, wylewane, balustrady metalowe z drewnianymi poręczami. Posadzki: linoleum, terakota, lastriko, płytki ceramiczne. Okna drewniane, skrzynkowe, prostokątne. W I kondygnacji i na poddaszu okna okna 2-skrzydłowe, ze szczelinami poziomymi. Okna pozostałych kondygnacji 2-skrzydłowe, 2-poziomowe, ze stałym ślemieniem przesuniętym ku górze, dolne kwatery ze szczelinami poziomymi. Drzwi zewnętrzne elewacji wsch. drewniane ramowo-płycinowe, przeszklone, z prostokątnym przeszklonym nadświetlem. Drzwi pozostałe płycinowe i typowe, drewniane.

Rzut. Budynek na planie leżącego prostokąta, 2-traktowy. Trakty dzielone wąskim korytarzem, ciągnącym się wzdłuż budynku. Klatka schodowa w tylnym trakcie, 2 ciągi komunikacyjne.

Bryła. Budynek 3-kondygnacyjny podpiwniczony, z użytkowym poddaszem. Dach czterospadowy z lukarnami.

Elewacje. Elewacja pd-wsch., 3-kondygnacyjna, 6-osiowa, rozcłonkowana prostokątnymi oknami. Dwie osie środkowe I kondygnacji, zajmuje otwór drzwiowy poprzedzony schodami. Dwie środkowe osie III kondygnacji zajmuje balkon z metalową balustradą. Dach przepruty czterema lukarnami i smukłymi kominami. Elewacja pn.-zach. 6-osiowa, 3-kondygnacyjna, rozcłonkowana prostokątnymi oknami, z otworem drzwiowym w drugiej od pd osi, I kondygnacji. W dachu cztery lukarny. Elewacje pd-zach. i pn-wsch. 3-osiowe, 3-kondygnacyjne, rozcłonkowane prostokątnymi oknami. W II kondygnacji elewacji pd-zach. otwór drzwiowy, do którego prowadzi I-kondygnacyjny łącznik. Budynek na cokole licowanym klinkierową cegłą. Ozdobne rynny.

Wnętrze. Oprócz klatek schodowych i indywidualnie opracowanymi balustradami brak godnych uwagi elementów we wnętrzu budynku.

Instalacje. Elektryczna, wod.-kan., c.o., gazowa.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne Budynek mieszkalny dla lekarzy zatrudnionych w Krajowej Klinice dla Kobiet.	17. Użytkowanie obecne Internat przy szpitalu wojskowym
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Zmiany związane ze zmianą funkcji, wymiana wyposażenia, naprawa pokrycia dachowego, wykonanie cokołu w elewacjach zewnętrznych.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) Obiekt w bardzo dobrym stanie technicznym.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wpisanie budynku wraz z całąścią zespołu do rejestru zabytków województwa szczecińskiego.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta Nadzoru Budowlanego nr sygn. 1575
(1929-1937) w Archiwum Państwowym, Szczecin

22. Bibliografia

Dr. H.G. cnotka, Kranken-u,Heil-Anst, w: Stettiner
Burgerbrief , 1986.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr T.Wolender
Imię i nazwisko

data 10.1993

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

1. Miejscowość

Szczecin

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


Dom mieszkalny dla lekarzy,
ob. Internat

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

plan sytuacyjny, rzut przyziemia, fotografie



Widok elewacji półn.-wsch.



Wkładkę założył: T. Wolender

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

PSOZ Szczecin

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.



Widok elewacji połudn.-zach.



Widok elewacji tylnej półn.-zach.

