

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

334

1. Obiekt zabytkowy

dom przystupowy - ul. Kościuszk. nr 5.

2. Miejscowość

Bogatynia

3. Wiek

XVIII/XIX

4. Styl typ ruz.

5. Kubatura m³

1386

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 384 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocławskie

b) powiat

Zgorzelecki

c) gmina

WKR Bogatynia

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drew. szachul.

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

0,4

c) stropy

drew.

a) izb mieszkalnych

16

c) lasy

—

d) wiązania dachu

u

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

—

e) krycie dachu

dachów

c) piwnic

e) inne

—

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Bogatynia

b) autobusowa

u

22. Właściciel i jego adres

Wz Blm Bogatynia

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dom mieszkalny

23. Użytkownik i jego adres

lokatory

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

u

u

17. Użytkowanie obecne

u

u

18. Nadaje się do użycia na:

u

u

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII/XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

VIII. 1959 r.

12%

25. Rejestr zabytku nr

rok ———— miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WkZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł.

33. Koszty w tys. zł.	przewidywane	rzeczywiste
70,0		

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia *Badminda*
VIII.1959. *Harcuslauha*

37. Sprawdził dnia