

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Wartość

1. Obiekt zabytkowy

PAWILON PARKOWY przy pałacu

2. Miejscowość

GORZANÓW

gm. Bystrzyca

3. Wiek

XVII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

805

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

115

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

łupek

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

7

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocławskie

b) powiat

Bystrzyca

c) gmina

Gorzanów

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gorzanów

b) autobusowa

Gorzanów

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

pilastry boniowanie, gzymsy profilowane wewnątrz bogate sztukaterie i resztki malowideł

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pawilon ogrodowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

pawilon ogrodowy

17. Użytkowanie obecne

pawilon ogrodowy

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w XVII w.

1634-1640

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IV.1969

zaniedbany-zdewastowany

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



kich

szczegółnienie prac

K o s z t
tys. zł

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

W. G. *Stobielner*

37. Sprawdził dnia

