

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

BUDYNEK BRAMNY

3. Wiek
XVIII4. Styl
b.wyr.cech5. Kubatura m³
1506. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 257. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie11. Ilość budynków
114. Grunty należące do zabytku:
ha

a) ściany

cegła
kamień12. Ilość kondygnacji
2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

łupek

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
bud. bramny16. Użytkowanie w latach ubiegłych
bud. bramny17. Użytkowanie obecne
bud. bramny

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Zbudowany prawd.równocześnie
z kościołem w XVIII w.

Data	O P I S	Znisz- czenia %	Odbu- dowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
IV.1969	stan dość dobry		

10. Udostępnienie

dostępny

2. Miejscowość

NOWY WALISZÓW
gm. Bystrzyca W.20. Przynależność administracyjna
a) województwo: Wrocławskie
b) powiat: Bystrzyca
c) gmina: St.Waliszów21. Stacja
Nazwa stacji
Odległość
od stacji
w kma) kolejowa
Trzebieszowice 7b) autobusowa
N.Waliszów

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres
parafia rzymsko-kat.-N.Waliszów
obsługiwana ze St.Waliszowa

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....
rok..... miejsce przechowywania26. Nazwa księgi hipotecznej
27. Nr hipo-
teczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

W. G. *Wolbroski*

37. Sprawdził dnia