

1. Obiekt

Budynek mieszkalny

2. Czas powstania
2 ćw. XIX w. /
4 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

BOGATYNIA
MARKOCICE

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

4. Adres

ul. Górska nr 7

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo jeleniogórskie

gmina Bogatynia

pow. Zgorzelec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

niem. Markendorf

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo wrocławskie

powiat zgorzelecki

8. Właściciel i jego adres



Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych w Bogatyni
ul. II Armii WP nr 20

9. Użytkownik i jego adres

lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr 545/7 data 23.10.1978



autor zdjęć Alicja Bachmińska
data wykonania VIII. 1979r.
miejsce przechowywania negatywów
u autorki - Wrocław

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Autor nieznany. Forma budynku charakterystyczna dla regionalnego, przysłupowego budownictwa śląsko - żużyckiego.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek mieszkalny, szerokofrontowy, piętrowy, częściowo podpiwniczony, usytuowany kalenicowo do ulicy. Znajduje się na prostokątnej działce otoczonej płotem ze sztachet. Teren urządzony uprawami warzywnymi i drzewami owocowymi.

Rozplanowanie nieznacznie zniekształcone XIX-wieczną i ostatnią przebudową, ale w parterze pozostał czytelny układ sieni, położonych po jej obu stronach izb i pralni, będącej dawniej prawdopodobnie pomieszczeniem inwentarskim. Piętro przebudowane nowymi ściankami działkowymi.

Mury parteru i części piętra wzniesiono z kamienia i cegły. Płd.zachodni narożnik domu ma konstrukcję zrębowo - przysłupową, a piętro tej połowy domu jest szachulcowe, wąsko-przęsłowe, długomiczowe.

Wszystkie stropy są drewniane, otynkowane, tylko w pralni występuje sklepienie czeskie oparte na ścianach i łuku jarzmowym.

Piwnicę przesklepiono kolebą o niskiej strzałce. Schody piwniczne murowane, a biegi z parteru na piętro i strych są drewniane, policzkowe.

Wieżba dachowa dwuspadowa, jętkowa z drewna tartego, o spadku ok.45°, nakryta dachówką karpiówką ceramiczną. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Na stropodachu przybudówki pokrycie z papy.

W izbach mieszkalnych ułożono podłogi drewniane, w pomieszczeniach pomocniczych występują posadzki ceglane i cementowe. Stolarka okien częściowo nowa, krosnowa i półskrzynkowa, drzwi płycinowe i płytowe.

Ściany murowane od zewnątrz wyprawione, a szachulce i zrąb opierzone deskami.

Ogrzewanie wewnątrz stałymi i przenośnymi trzonami kuchennymi i piecowymi. Do budynku doprowadzono instalację elektryczną i wodociagową z sieci wiejskiej.

Z zabytkowych detali zachowały się przęsła narożne konstrukcji przysłupowej oraz profilowane podokienniki izby zrębowej na parterze.

<p>14. Kubatura</p> <p>1054 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>150,50 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Budynek mieszkalno-inwentarski</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>mieszkalne</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W l. 1977 - 78 dokonano remontu wnętrza i elewacji bez projektu.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Ściany fundamentowe i przyziemia bez spękań i wyboczeń, ale lokalnie zawilgocone. Zrąb nie wykazuje śladów zagrzybienia, ale elementy drewniane szachulca na piętrze są porażone przez owady. Ściany wewnętrzne częściowo od nowa niedawno wzniesione znajdują się ogólnie w dobrym stanie. Sklepienie nad pralnią bez spękań. Stropy drewniane nie mają ugięć i są przykryte tynkiem.</p> <p>Wieżba dachowa bez odkształceń, lokalnie porażona przez owady, ze szczelnym pokryciem. Rynny i rury spustowe dobre.</p> <p>Podłogi i część stolarki przed kilku latami wymieniono i założono nowe instalacje elektryczne. Urządzenia ogrzewcze, trzon pralniczy i instalacja wodociągowa są w budynku czynne.</p> <p>Wnętrza utrzymane w dobrym stanie.</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Drewno impregnować środkami owado - i grzybobójczymi.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Alicja Bachmińska
VIII 1979r.

26. Sprawdził

27. Załączniki