

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WALBROZYSKIE
DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

W I A T R A K - H O L E N D E R

2. Miejscowość

P I E T R Z Y K O W

1530

44-DOBROMIERZ

3. Wiek
XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

Wrocławskie

a) województwo

Jawor ŚWIDNICA

b) powiat

Dobromierz

c) gmina

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
kamień

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Kłaczyna

8

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

Pietrzyków

3

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

G R N Dobromierz

e) krycie dachu

łupek

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

wiatrak

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

wiatrak

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. w XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczenia i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965

Zdewastowany

25. Rejestr zabytku Nr

1025/42

12.12.1984

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

IX 1965 A. Sobierchewski

37. Sprawdził dnia