

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Wartość
DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

ROZEBRANY

DOM MIESZKALNY ul. Tylna Nr.6

2. Miejscowość

DZIERŻONIÓW

miasto

3. Wiek

XIX

4. Styl

b.wyr.cech

5. Kubatura m³

735

6. Powierzchnia w m²

105

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

6

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

cz.podpiwn.

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

gzyms profilowany, gzyms kordonowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

bud. mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

bud. mieszkalny

17. Użytkowanie obecne

mieszkania i warsztat

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w pocz.XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.1968

zaniedbany

10. Udostępnienie

dostępny

X

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocławskie

b) powiat

Dzierżoniów

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Dzierżoniów

b) autobusowa

Dzierżoniów

22. Właściciel i jego adres

M Z B M Dzierżoniów

23. Użytkownik i jego adres

lokatorzy i warsztat
Dzierżoniów

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

otografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



Wypełnił dnia

Sprawdził dnia

X 68 A. Sobieszewski