

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

wartość

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZKALNY Plac Wolności Nr.33

2. Miejscowość

DZIERŻONIÓW

3. Wiek
XIX-XX4. Styl
b.wyr.cech5. Kubatura m³ 51456. Powierzchnia w m² 343
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocławskie

b) powiat Dzierżoniów

c) gmina

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji 4

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Dzierżoniów

c) stropy

cegła

a) izb mieszkalnych 28

c) lasy

b) autobusowa

Dzierżoniów

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń 2

d) wody

22. Właściciel i jego adres

M Z B M Dzierżoniów

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic 2

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

uszkowane obramienia okien,
gzyms profilowany15. Przeznaczenie pierwotne budynku
bud. mieszkalny16. Użytkowanie w latach ubiegłych
bud. mieszkalny17. Użytkowanie obecne
mieszkania i centrala techniczna

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

lokatorzy, centrala techniczna - Dzierżoniów

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w XIX w.
przebudowany w XX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	nie zniszczony		
X.1968	stan średni		

25. Rejestr zabytku Nr.....
rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



Przebieg prac konserwatorskich

ok

Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

X 63 *Arb...*

