

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Wartburg

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZKALNY Plac Wolności Nr.39

2. Miejscowość

DZIERŻONIÓW

3. Wiek
XVIII4. Styl
klasycyzm5. Kubatura m³
39526. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 247
b) użytkowa:20. Przynależność administracyjna
a) województwo: Wrocławskie
b) powiat: Dzierżoniów
c) gmina:7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji
4

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Dzierżoniów

c) stropy

cegła

a) izb mieszkalnych
24

c) lasy

b) autobusowa

Dzierżoniów

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń
6

d) wody

22. Właściciel i jego adres

M Z B M Dzierżoniów

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic
2

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

podział elewacji przy pomocy
jońskich pilastrów, gzym kost-
kowy, fryz z elementami roślin-
nymi wykonanymi w tynku, gzym
profilowany15. Przeznaczenie pierwotne budynku
bud. mieszkalny16. Użytkowanie w latach ubiegłych
bud. mieszkalny17. Użytkowanie obecne
mieszkania i spółdz. szewska

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
% Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

nie zniszczony

1959-68

renowacja elewacji

X.1968

stan dość dobry

25. Rejestr zabytku Nr. 639/107
rok 22 V 1996 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa
brak

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

X 68 *Atcheknew*

