

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1881

DOLNOSŁĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. BARBARY

2. Miejscowość

GAWORZYCE

gm. GAWORZYCE

3. Wiek

XIV, XVI

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

2400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

220

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ZIELONA GÓRA

b) powiat POLKOWICE-ŁOGÓW

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ
CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

c) stropy

DREWNO

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHOWNIA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

WIEŻA W GÓRNEJ KONDYGNACJI
Z BLENDAMI I OKNAMI Z ŁASKO-
WANIEM.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

JW.

17. Użytkowanie obecne

JW.

18. Nadaje się do użycia na

JW.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANY W. XIV. WIEŻA NAD-
BUDOWANA W. XVI.
Jeszcze XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1964 zameldowany

15%

10. Udostępnienie

DOSTĘPNE

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM. KAT. GAWORZYCE

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 161/13-11/L
15.03.1961 - 116/61
rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

XI. 1964
K. K. K.