

1. Obiekt

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

2. Czas powstania

2 i 4 ćw. XIX w.
(1812, 1876, 1882)

3. Miejscowość

STARE JAROSZOWICE

4. Adres

Stare Jaroszowice nr 20

nr hipoteczny : nr działki 227, 228/1

5. Przynależność administracyjna

województwo jeleniogórskie

gmina Bolesławiec

pow. BOLESŁAWIEC

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Alt - Jäschwitz (do 1945 r.)

7. Przynależność administracyjna - 1 VI 1975

województwo wrocławskie

powiat Bolesławiec

8. Właściciel i jego adres


2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w
Chwaliszewie o/St. Jaroszowice; Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa

9. Użytkownik i jego adres

j.w. i dzierżawcy byli pracownicy RSI

10. Rejestr zabytków

Nr data



2

3



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Wieś Stare Jaroszewice była wymieniana przez Zimmermanna w 1786 r. jako wieś będąca własnością Grafa von Frankenberg. Liczyła w owym czasie ok. 415 mieszkańców mieściły się w niej dwa kościoły katolicki i ewangelicki, dwie szkoły i 1 młyn wiatrowy. Autor nie wspomina o istnieniu folwarku we wsi. Pierwsze wzmianki o folwarku pochodzą z pocz. XX w., z 1912 r., zamieszczone w „Adressbuch des Schlesiens ...” gdzie wieś wymieniana jest jako własność kameralna (miejaska), a jako właściciela majątku wymienia się Gustawa Klingaufa, którego rodzina władała majątkiem od 100 lat czyli od ok. 1812 r. Z analizy zabudowy i detali architektonicznych oraz tablic z datami umieszczonymi na budynkach(1-1882 r., 9-1872 r.) wynika, że obecna zabudowa folwarku powstała w 4 ćw. XIX w. między 1872 r. a 1882 r. Z analizy map niemieckich z 1888 r. wynika że zabudowa folwarczna zajmowała obszar nieco większy niż obecnie. Część budynków folwarcznych, prawdopodobnie czworaków, ciągnęła się wzdłuż głównej szosy, u podnóża wzgórza i ogrodu przylegającego od zachodu do budynku rządcówki(1) i zamykała od pn. teren ogrodu w regularnym trójkącie. Właściwa zabudowa gospodarczo-mieszkalna folwarku zamknięta w regularnym czworoboku ciągnęła się na wsch. od ogrodu i szosy. Trudno stwierdzić ile ha liczył w tym czasie majątek i jaki był gł. profil gosp. ale z charakteru budynków gosp.-inwentarskich wynika że taki sam jak w 1912 r. Majątek w 1912 r. liczył ogółem 65,9 ha i głównym profilem gospodarczym była hodowla bydła rogatego oraz ptactwa(drobie?). W 1937 r. po parcelacji gruntów majątek Klingaufów wymieniany jest jako zagroda dziedziczna, własność Luise Klingauf z obszarem 63,9 ha i głównym profilem gospodarczym: hodowla bydła rogatego, trzody chlewnej i intensywna uprawa roślin okopowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: Wieś Stare Jaroszewice położona jest ok. 6 km na pd.-wsch. od Bolesławca przy drodze do Żeliszowa, ok. 2 km na wschód od Nowych Jaroszewic leżących na pd. od Bolesławca przy trasie do Lwówka Śląskiego. Wieś w typie ulicówki rozłożona po obu stronach szosy asfaltowej ciągnie się na przestrzeni ok. 2 km między wzgórzami pofałdowanego dość mocno terenu.

Niewielki folwark usytuowano w centrum wsi ok. 100 m na pn. od szosy, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła filialnego, na szczycie niewielkiego wzniesienia. Od pn.-zach. i zachodu sąsiaduje z zabudową wsi, od pd z terenem podwórca przykościelnego dodatkowo oddzielony od niego murem kamiennym, od pn. otaczają go łąki i pastwiska a od wschodu sąsiaduje ze współczesną zabudową inwentarsko-gosp. PGR-u(chlewniami).

KOMPOZYCJA: Granice niewielkiego folwarku w formie nieregularnego wieloboku zbudowanego z dwóch trapezów: 1. na wsch. utworzonego przez zwartą zabudowę mieszkalno-gosp. majdanu gosp., zwężającego się w kierunku pd. i 2. ogrodu, zwężającego się w kierunku wsch; oba trapezy wydłużone na osi pn.-pd., zostały wyznaczone systemem dróg dojazdowo-gospodarczych (14,15,16) i szosy wiejskiej(13) oraz dodatkowo systemem ogrodzeń o różnym charakterze: metalowej siatki, (zach. pn.-wsch), płotu z betonowych płyt(pd-zach.i pn.-zach.) i kamiennego muru(pd.). Na teren folwarku prowadzą dwie bramy: główna na pd.(A) i gospodarcza na wsch.(B) oraz bramka w ogrodzie(C)

Od wiejskiej szosy o asfaltowej nawierzchni(13) biegnącej z pn.-zach i skręcającej, w centrum ws na wysokości posesji kościoła, na pd. odbija w kierunku pn. szeroka droga doprowadzająca ruch na teren folwarku zwana tu Główną drogą dojazdową(14). Droga ta o wyłożonej płytami betonowymi nawierzchni pnać się, w linii prostej, zboczem wzniesienia w kierunku majdanu gosp została zamknięta dwuskrzydłową bramą metalową(A) i oflankowana od pd- wsch. terenami: podwórca przykościelnego(pd) oddzielonego wysokim murem kamiennym i ogrodem warzywnym(pn) oddzielonym płotem z betonowych płyt; od pd.-zach. oflankowana niewielkim ogrodem rekreacyjno-użytkowym. Na osi pd. pierzei od Gł. drogi (14) odchodzi w lini prostej na zach. wąska dróżka ogrodowa przecinająca tarasy odgrodu. Ogród usytuowany na zachodnim stoku wzniesienia folwarcznego dwoma tarasami schodzi w kierunku szosy(13), od której oddziela go wąski pas niskiej zieleni(trawa), niewielki stawik i płot z metalowej siatki rozpiętej na metalowych słupkach z bramką na osi dróżki ogrodowej wyłożonej betonowymi płytkami chodnikowymi z parą schodków na wysokości stopnia terenu. Siatka ciągnie się od Gł.dr.dojazdowej(14) na pd.-wsch. do pd. brzegu niewielkiego stawu na pn.. Na pn. teren ogrodu zamyka wąski ciek wodny odprowadzający gnojówkę z gnojowni przy oborze(3) do stawu.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa Folwark zabud. i ogród ok. - 3 ha	16. Przeznaczenie pierwotne Gospodarstwo rolne Hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu; uprawa zbóż na pasze.	17. Użytkowanie obecne Gospodarstwo rolne Do 01.1998 r. hodowla bydła mlecznego i mięsnego. Ob. nieużytk. inwentarsko
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Obiekt do końca 1997 r. użytkowany gospodarczo przez RSP, która wszelkie prace remontowo-naprawcze w budynkach prowadziła sposobem gospodarczym bez dokumentacji. Z relacji mieszkańców i pracowników RSP mieszkających na terenie majątku wynika że: <ul style="list-style-type: none"> • W rządcówce(1) na parterze, w części północno-wsch. urządzono szatnie i pomieszczenia zaplecza higieniczno-gosp. dla pracowników. Na piętrze, w centrum od frontu urządzono biura RSP. Pozostała część budynku zajmowały mieszkania służbowe dla pracowników RSP • W latach 50-tych XX w. spalił się kompleks chlewni ze stodołą(4,5) północnej pierzei – odbudowano chlewnię przedłużając ją o dawną stodołę i przeznaczając zachodnią, większą część budynku na cieleśnik, mniejszą, wschodnią, na chlewnię. Fragment stodoły(przejazdowe boisko) zadaszono tworząc przejazd bramny(4) • Teren gnojowni(12a) wyłożono płytami betonowymi i otoczono murem betonowym oraz przedłużono w kierunku wschodnim jako wybieg • W oficynie mieszk.- gosp.(9) zlikwidowano kuźnię(9b) i stajnię(9a) oddając je mieszkańcom na pomieszczenia piwniczno-gosp. Wozownia(9d) służy jako garaż • Majdan gospodarczy wyłożono płytami betonowymi i kostką betonową, a całość terenu folwarku z przyległym ogrodem otoczono nowymi płotami z siatki, żerdzi drewnianych i płyt betonowych • Na przedłużeniu pd. pierzei, przy drodze dojazdowo-gosp.(15) wybudowano dodatkowe garaże(10) i wiatę(11) na maszyny rolnicze oraz stację paliw, a nieco dalej na wschód poza terenem starego folwarku wybudowano kompleks nowych chlewni. 		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania całości folwarku dobry; teren uporządkowany; stan techniczny budynków dobry- nadają się do użytkowania bez większych przygotowań	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Jeżeli RSP nie będzie tego użytkowała zgodnie z przeznaczeniem i funkcją budynków to należy obiekt oddać we władanie obecnych mieszkańców i użytkowników majątku, aby obiekty będące w dobrym stanie technicznym nie niszczały i nie były rozgrabione.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Katarzyna Szafrńska, czerwiec 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Katarzyna Szafrńska, czerwiec 1998 r

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Katarzyna Szafrńska, czerwiec 1998 r

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

F. A. Zimmermann *"Beiträge zur Beschreibung von Schlesien"*,

Brzeg 1786 r., Bd.VI, s. 147

M. Pastorss *"Schlesisches Gutter Adressbuch"*, Breslau, 1876 r., 1886 r., 1891 r.,

1898 r., 1912 r., 1926 r., 1937 r.

Adressbuch des Schlesienschen Grundbesitzes, Bd I, 1910 r., Leipzig

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania sygnatury)

27. Załączniki

1,2 - opis, kompozycja, spis ilustracji i legenda planu

3-8 - materiał iustaracyjny

1. Miejscowość S T A R E J A R O S Z O W I C E	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ FOLWARCZNY, Stare Jaroszwice nr 10	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Historia, kompozycja
---	--	--

HISTORIA, cd: Po 1945 r. w majątku osiedlono przesiedleńców i ziemię wraz z zbudowaniami rozdzielono między prywatnych użytkowników. Na początku lat 50-tych gdyż zaczęto organizować Spółdzielnie rolnicze, tych którzy nie chcieli zrzeszyć się w spółdzielni wysiedlano z terenu folwarku i osiedlano, tych którzy wyrazili gotowość działania w ramach spółdzielni rolniczej. Pod koniec lat 50-tych rozwiązano spółdzielnię i ponownie nastąpiła wymiana ludności w majątku - wrócili poprzedni właściciele, na krótko. Po utworzeniu SKR-ów przekształconych w PGR-y ponownie upaństwowiono ziemię i gospodarkę w majątku pozostawiając mieszkańców, którzy zostali pracownikami PGR-u. Główny profil gospodarczy w PGR to hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz uprawa zbóż na potrzeby paszowe. Do stycznia 1998 r. prowadzono regularną gospodarkę na terenie majątku, od stycznia zlikwidowano hodowlę.

Generalnie układ i rozmieszczenie budynków na terenie folwarku nie uległ zmianie. Nawet po spaleniu się stodoły z przejazdem bramnym(4) w latach 50-tych i części chlewni odbudowano w tym samym miejscu jeden budynek chlewni - zmodernizowany i przedłużony o starą stodołę. Z nowych budynków dobudowano dwa garaże(6) oraz nowe chlewnie(10,11)

KOMPOZYCJA, C.D.: Na wysokości łącznika(2) teren większej, wschodniej tarasy ogrodu został podzielony drewnianym płotem: w części pn. - działka warzywna. Tarasy ogrodu o trawiastej nawierzchni w pd.-wsch. rogu z kępą starych drzew.

Granice północną i wschodnią terenu folwarku wyznacza system naturalnych i sztucznych ogrodzeń. Na północnym-zachodzie stopień terenu w postaci niewielkiej skarpy ziemno-trawiastej dochodzącej do obszernego, prostokątnego placu wybiegowego(12) z płytą gnojownią (12a) w zachodniej części. Plac usytuowano po zewnętrznej stronie, w pn.-zach. części północnej pierzei, otwarty na wschód, nachylony w kierunku zachodnim, o nawierzchni, wyłożonej płytami betonowymi, we wschodniej części mocno spękanymi i porośniętymi trawą. Plac otoczono od pd.-zach., zach. i pn. średniej wysokości płotem z betonowych, poziomych płyt. Między placem gnojowni(12a) a budynkiem obory(3) wąska przerwa zajęta przez rów wodny odprowadzający gnojówkę do stawu przy drodze. Na wschodzie granicę placu wybiegowego wyznacza koniec wybetonowanej powierzchni, od niego na osi środkowej odchodzi, droga gospodarcza zwana tutaj Północno-wschodnią drogą gospodarczą(16). Płot betonowy kończy się na wsch. granicy placu i dalej przedłuża go płot drewniany z poziomych belek mocowanych na drewnianych słupkach. Na osi pn-wsch. rogu zabudowy folwarcznej płot drewniany przechodzi w płot z metalowej siatki rozpiętej na metalowych słupkach, który wyznacza wschodnią granicę terenu gospodarczego folwarku i flankuje od wsch. Pn.-wsch. drogę(16). Droga ta kierując się w linii prostej na wsch. obiega od zewnątrz pn. i wschodnią pierzeję zabudowy folwarcznej. Oddziela ją od ogrodzeń i zabudowy wąski pas niskiej zieleni(trawy) i niewielki ogródek działkowy usytuowany przy pn.-wsch. rogu zabudowy wydzielony płotem drewnianym i metalową siatką. Na wysokości pn.-wsch. narożnika zabudowy folwarcznej PN-wsch. drogą(16) skręca na pd.-wsch. i ok. 50 m na wschód od wyjazdu gospodarczego(E) wschodniej pierzei, łączy się z szeroką drogą gosp. zwaną tutaj Wschodnią drogą dojazdowo-gospodarczą(15). Droga ta o wybetonowanej nawierzchni wyprowadza ruch z terenu majdanu gospodarczego w kierunku pól na pd.-wsch. Wschodnia droga (15) w odległości ok. 50 m. na pd.-wsch. u zbiegu z Pn.-wsch. drogą(16) została zamknięta 2-skrzydłową bramą z metalowych prętów.

Wkładkę założył: Katarzyna Szafrąńska, czerwiec 1998 r.
(imię, nazwisko i data)

Miejsce przechowywania negatywów : Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie.

KOMPOZYCJA, C.D.: Od południa do południowej pierzei i Wschodniej drogi gosp.(15) przylega duży teren dawnego ogrodu warzywnego obecnie podzielony płotem z metalowej siatki na słupkach metalowych na dwie części: 1. zachodnią zajętą pod ogródki działkowe, 2. wschodnią pod plac manewrowo-gosp. o wybetonowanej nawierzchni. Cały teren dawnego ogrodu od pd. otoczony jest starym kamiennym murem granicznym z terenem podwórca przykościelnego; na zachodzie, od Gł. drogi(14) oddzielony wysokim płotem z betonowych płyt pólazurów; na północy, od Wsch drogi(15) oddziela go stara i przedłużona na wsch. nowa wybudowa(10,11) pd. pierzei z szerokim wjazdem na teren obu części ogrodu na osi wschodniego wjazdu gosp.(E). Teren działkowy ogrodu podzielony płotami z metalowej siatki na mniejsze ogródki; w pn.-zach. części 1-kondygnacyjna dobudówka przylegająca do oficyny(9). na placu manewrowym w pd.-zach. części MPS.

Duży, płaski majdan gospodarczy, o widocznym spadku w kierunku zachodnim, wyznacza zwarta zabudowa mieszkalna(1,9) – gospodarcza w formie trapezu o wierzchołku skierowanym na pd., wydłużony na osi północ – południe; zabudowa w układzie blokowo-pawilonowym zamyka majdan ze wszystkich stron. Teren majdanu, na który prowadzą trzy wyjazdy bramne: 1. dwa(D-pd.zach gł., E-pd.wsch.gosp.) utworzone przez przerwę w zabudowie blokowej pierzei pd. ze wsch. i zach.; 2. trzeci w postaci budynku bramnego(4) w pn.-zach. rogu zblokowanej zabudowy pierzei zach. i pn., w całości wyłożony różnymi betonowymi płytami: wzdłuż pierzei i w centrum placu dużymi prostokątnymi, w obrębie dróg kostką 6-boczną.

ARCHITEKTURA folwarku: budynki na folwarku **zbudowano** w zasadniczej części z kamienia polnego i łupanego w układzie warstwowym, otynkowano obustronnie(4,5,7-9); część budynków(1,2,3) w całości, bądź fragmentami – ściany szczytowe(5,9) murowane z kamienia ciętego, piaskowca w układzie poligonalnym(2,3) lub licowane kamiennymi boniami(1); fragmenty ścian w postaci nadbudówek(1-zach i wsch. ganek) i obramień okiennych(3), gzymsów kordonowych(3) wykonano z cegły. Pozostałe obramienia okienne i drzwiowe oraz gzymsy(1) wykonano w kamieniu(2,3,8,9) bądź w tynku(1,5,9). Wysokie cokoły wyróżniono niewielkimi uskokami(3,9,7,8,5) bądź kamiennymi gzymasami cokołowymi(1). Ściany wewnętrzne, oraz podstawy żłobów zbudowano z cegły obustronnie tynkowanej. **Sklepienia 1. ceglane:** a. krzyżowe wsparte na dwóch rzędach kamiennych kolumn w typie doryckim(3); b. odcinkowe na szynach stalowych(8,9a,b,d). **2. betonowe** na szynach wsparte dwoma rzędami drewnianych słupów z mieczami wzdłuż osi głównej(5). **Stropy** drewniane belkowe: 1. typu nagiego(4); 2. z podsufitką z desek tynkowaną na trzcinie(1,9c). **Więźba dachowa** we wszystkich budynkach starych drewniana typu krokwiowo-płatwiowego z dwoma(3,5,8,9) lub czterema(1,3,7) rzędami słupów z mieczami- skrajne rzędy słupów niskie przy ściankach kolankowych wspierają płatwie pośrednie; konstrukcje wzmocnione tramami pośrednimi spinającymi słupy, zastrzałami krótkimi i długimi oraz krótkimi kleszczami w przypadku więźby dwupoziomowej(7-stodoła). **Dachy** dwuspadowe; dwuspadowy z facjatą na osi środkowej obu połaci(1) kryte różnym materiałem, generalnie dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę na łątach drewnianych(2,3,5,7-9); płytkami ceramicznymi pojedynczo na deskach(1), eternitem falistym na deskach(5); jednospadowe(4, ganek-1) papą na deskach(4,6); woda z połaci dachowych odprowadzana za pomocą rynien i rur spustowych na teren przy budynkach. **Posadzki 1. kamienne**, kwadratowe płyty(sień-9c); **2. betonowa** wylewka naga(4,7,8,9a,b,d) z wyprofilowanymi kanałami gnojowymi w obrębie stanowisk zwierzęcych pochyła(5) lub podniesiona o niski stopień(3); **3. betonowa** wylewka nakryta płytkami ceramicznymi 6-bocznymi poprzetykanymi czworobocznymi z bordiurą(sień-1); **4. wylewka** w typie lastriko(1-dół gosp.). **Podłogi** drewniane z desek na styk na legarach(pomieszczenia mieszkalne, górne korytarze bud. mieszkalnych-1,9); **Schody zewnętrzne**(1) kamienne, jednobiegowe-ganek ogrodowy i betonowe 3-stopnie na werandę frontową; **wewnętrzne a. ceglane**, 1-biegowe z drewnianą poręczą mocowaną w ścianie(na poddasza-2,5,8); **b. kamienne**, 1-biegowe z dolnym zakrętem z drewnianą balustradą szczeblinową i poręczą mocowaną w ścianie(1); **c. drewniane** 1-biegowe z górnym zakrętem i drewnianą balustradą z poziomymi szczeblinami(1-strych, 9c). **Otworki okienne** o zróżnicowanej wielkości i formie. Generalnie przeważają otwory duże(1) i średniej(3,9) wielkości w formie pionowych (1,3,8,9) i poziomych(1-piwnica,5,) prostokątów; ponadto część otworów w obrębie, głównie, ścianek kolankowych(1,3,9) i flanków otworów drzwiowych(9a, szczyt-3) małej wielkości w formie pionowych prostokątów o prostych(1) lub sklepionych łukiem odcinkowym(3,8,9) nadprożach i w formie okrągłych otworów(1-szczyty). Duże otwory okienne o prostych zewnętrznych(1,5,8,9) nadprożach wewnątrz sklepionych łukiem odcinkowym; część otworów obustronnie sklepiona łukiem odcinkowym(3).

1. Miejscowość STARE JAROSZOWICE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ FOLWARCZNY, Stare Jaroszowice nr 10	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Architektura, spis ilustracji
-------------------------------------	---	---

ARCHITEKTURA folwarku c.d.: Wszystkie otwory okienne ujęte w kamienne(3,8,9), ceglane(3-szczytn) lub tynkowe, profilowane(1,8,9-front) opaski. W budynkach mieszkalnych dominuje drewniana **stolarka** typu 1. skrzynkowego 2-dzielna o skrzydłach szklonych w 3 szczeblinach pojedynczych lub bez szczeblin(9c); 2-dzielna w nad i podślemieniu , krzyż okienny pozorny, skrzydła szklone na kit w szczeblinach pojedynczych i bez szczeblin(1); 2. krosnowego pojedyncza, 1-dzielna szklona bez szczeblin lub w 2-szczeblinach(okienka ścianek kolankowych1,9). W budynkach inwentarskich dominuje **stolarka metalowa** typu krosnowego , pojedyncza 2-dzielna w poziomie z górnym skrzydłem uchylnym, skrzydła szklone na kit w szczeblinach krzyżowych.. Część otworów nieoszlona(3,1) lub zamurowana. **Otwory drzwiowe** o zróżnicowanej wielkości i szerokości. Do budynków mieszkalnych i wewnątrz nich oraz do części pomieszczeń w budynkach gosp.-inwentarskich(2,8,9a,b) otwory średniej wielkości i szerokości ujęte w kamienne(2,8,9a,b) i tynkowe(1), bądź drewniane(wewn.-1,9c) opaski; pozostałe otwory głównie w budynkach inwentarskich(3,5,7) i gosp(9d) szerokie wrota o prostych(5-7,9d) i łukiem odcinkowym(3,4) sklepionych nadprożach; **stolarka** drewniana przeważa 2-skrzydłowa(zew.) bez odrzwi(inwentarskie) i w odrzwiach(1) i 1-skrzydłowa(wewn-1); skrzydła ramowo-płycinowe o zróżnicowanym układzie płycin pełnych i przeszklonych górą(1,9c-wewn. i zewn. gł.) na zawiasach czopowych; skrzydła deskowo-listwowo-zastrzałowe na zawiasach pasowych(inwentarskie); wrota 2-skrzydłowe, deskowo-listwowo-zastrzałowe na zawiasach pasowych(5,7,9d) i zawieszane na szynach(3,4,7-tył). Budynki zbudowane na **planie** prostokątów, prostokątów z dwoma środkowymi ryzalitami z facjatami i kwadratów(4,6), generalnie wydłużonych zgodnie z kierunkiem osi głównej poszczególnych pierzei. Budynki inwentarsko-gosp. 1-**traktowe**(2,4,7,8,9a,b,d) 3-przęsłowe(3,5) gdzie przęsła wyznaczają dwa rzędy kolumn(3) lub drewnianych słupów z mieczami(5); w obrębie przęseł -w centrum korytarz komunikacyjno-paszowy oflankowany stanowiskami dla zwierząt- długie typu płytkiego z posadzką w obrębie stanowisk pochyłoną i oddzieloną kanałem gnojowym od centralnego korytarza komunikacyjnego i łobami pod ścianami oddzielonymi gankami pasowymi. Budynki mieszkalne(1,9c-góra) 2-traktyowe(9c-góra) i 3-traktowe(1) z poprzecznym półtraktem komunikacyjnym szerokiej sieni na osi głównego wejścia, który łączy się z niepełnym centralnym traktem komunikacyjnym na osi głównej oflankowanym dwoma traktami mieszczącymi pomieszczenia mieszkalne; w obrębie centralnego traktu komunikacyjnego, na osi ryzalitów, schody na piętro i do piwnicy. Budynki o zwartych **bryłach**: **a.** inwentarsko-gosp. 1-kondygnacyjne z użytkowymi poddaszami mieszczącymi magazyny pasz objętościowych(3,5); **b.** mieszkalne(1,9) 2-kondygnacyjne; 1. rzącówka z dwoma środkowymi ryzalitami na osi środkowej z facjatkami nakrytymi dachami 2-spadowymi z przylegającymi doń w przyziemiu gankiem frontowym(wsch) i gankiem z balkonem ogrodowym(zach); 2. oficyna mieszk.-gosp(9) z trzema 1-kondygnacyjnymi dobudówkami w centralnej części mieszcząca pomieszczenia mieszkalne(od pd-tył) i od zachodniej (od frontu) mieszcząca WC oraz dużą dobudówką mieszcząca garaż przy wsch. ścianie. Część budynków, głównie mieszkalne(1,9c) podpiwniczone, nakryte 2-spadowymi dachami; dobudówki nakryte 1-spadowymi dachami. **Elewacje** wieloosiowe, symetryczne, część otynkowana(5,7,9) część z widocznym rysunkiem muru kamiennego w układzie poligonalnym(2,3,9-szczyt zach.) lub licowana boniami kamiennymi(1) urozmaicona drobnym detałem architektonicznym w postaci kamiennych i ceglanych gzymsów kordonowych(1,2,3), opasek okiennych i drzwiowych czy rzeźbienia zwieńczenia szczytu dachów facjatek ryzalitów środkowych(1). **Instalacje** elektryczna, wodna z systemem szamb, piece.

Wkładkę założył: Katarzyna Szafrńska, czerwiec 1998 r.
(imię, nazwisko i data)

Miejsce przechowywania negatywów : Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie.

Funkcje budynków na folwarku: Pierzeja zachodnia - od pd: rządówka(1), łącznik ze schodami na poddasze obory(2), obora(3); **Pierzeja północna** - od zach.: fragment spalonej stodoły ob. budynek bramny(4), chlewnia ob. cielętnik(5a) i chlewnia(5b), garaż współczesny(6); **Pierzeja wschodnia** - od pn.: stodoła trójboiskowa(7) zblokowana z kurnikiem i wejściem na poddasze(8); **Pierzeja południowa** - od zachodu: oficyna mieszkalno-gospodarcza(9), nowy garaż(6) dalej za przejazdem nowe garaże na maszyny rolnicze(10) i wiata(11)

SPIS ILUSTRACJI

1. Majdan gosp. widok na pn.zach narożnik
2. j.w. widok na pd.-zach narożnik
3. Plan orientacyjny polski
4. Plan orientacyjny niemiecki z 1886 r.
5. Plan sytuacyjny
6. Główna droga dojazd.-gosp.(14) i Gł. brama(A)
7. Oficyna mieszkalno-gosp.(9) i fragment Gł. drogi(14), uj. od pd.-zach.
8. Widok na pd.-wsch. fragment ogrodu ze ścieżką i zach. szczyt oficyny mieszk.-gosp.(9)
9. Rządówka(1) południowy fragment zach. pierzei, uj. od frotu(wsch)
10. j.w., uj. od ogrodu z pd.-zach.
11. j.w. - górny fragment środkowego ryzalitu frontowego
12. Północny fragment zachodniej pierzei; widok na: fragment rządówki(1), łącznik(2), oborę(3) i budynek bramny(4), uj. od pd.-wsch.
13. Obora(3) i fragment ogrodu uj. z pn.-zach.
14. zachodni fragment północnej pierzei: bud. bramny(4) i chlewnia ob.cielętnik(5a), uj. od pd.
15. Widok na wschodnią część północnej pierzei: chlewnię(5b) i garaż(6)
16. Widok na gnojownię(12a), po lewej szczyt obory(3)
17. Widok na plac wybiegowy(12) i chlewnię(5) pn. pierzei.
18. Stodoła trójprzejazdowa(7) wschodniej pierzei, uj. od zach.
19. j.w. oraz widok na Pd.-wsch. przejazd gosp. (E), uj. od pd.-wsch.
20. Widok na pd. pierzeję-oficyna mieszk. - gosp.(9)
21. Widok na ogród i staw, uj. z pn.-wsch.

LEGENDA PLANU SYTUACYJNEGO

1. Rządówka
 2. Łącznik z wejściem na poddasze obory
 3. Obora
 4. Stodoła ob. przejazd bramny
 5. Chlewnia ob. a. obora-cielętnik
b. chlewnia
 6. Współczesne garaże
 7. Stodoła trójprzejazdowa
 8. Kurnik i wejście na poddasze
 9. Oficyna mieszkalno-gosp.
 - a. stajnia ob. pomieszczenie gosp.
 - b. kuźnia ob. j.w.
 - c. część mieszkalna parteru i góra
 - d. wozownia ob. garaż
 10. Współczesny garaż maszyn rolniczych
 11. Wiata garażowa dla maszyn
 12. Plac wybiegowy
 - a. płytka gnojownia
 - b. szambo
- Drogi**
13. Szosa wiejska Bolesławiec-Żeliszów
 14. Główna droga dojazdowo-gosp.
 15. Wschodnia droga dojazdowo-gosp.
 16. Pn.-wsch. droga dojazdowo-gosp

Bramy i przejazdy

- A. Główna brama wjazdowa
- B. Wschodnia brama gosp.
- C. Bramka ogrodowa
- D. Przejazd główny-pd.-zach.
- E. Przejazd gosp. pd.-wsch.

1. Miejscowość

STARE JAROSZOWICE


2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

Stare Jaroszowice nr 20

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Materiał ilustracyjny



Katarzyna Szafrńska, czerwiec, 1998 r.

Wkładkę założył:
(imię, nazwisko, data)

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.

1. Miejscowość

STARE JAROSZOWICE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

Stare Jaroszowice nr 20

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)


Materiał ilustracyjny



24



7



wa w Szreniawie

6



1978 r.

8



9



11



10



12

1. Miejscowość

STARE JAROSZOWICE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

Stare Jaroszowice nr 20

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Materiał ilustracyjny



13



15



wa w Szreniawie

14



978 t.

16



17



19



18



20