

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Kolekcja gromadzi
DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

4

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI

2. Miejscowość

ZELISZÓW

Opuszczone

3. Wiek
XVIII, XIX4. Styl
barok5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: b) użytkowa

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące
do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Bolesławiec

b) autobusowa

loco

22. Właściciel i jego adres

Urząd Gminy Bolesławiec

8. Wyposażenie architektoniczne

Opaski okienne

We wnętrzu 2 poziomy empor

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

opuszczony

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wznieiony w XVIII w.,
w XIX rozbudowany /wieża/

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

IV, 74 r. Stan zły, ubytki w pokryciu dachowym,
brak okien, drzwi, dewastacja wnętrza

23. Użytkownik i jego adres

Opuszczony

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia