

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I O Ł p.w. św. Krzyża - dawny ewangelicki

2. Miejscowość

J E L E N I A G O R A

miasto

3. Wiek
XVIII4. Styl
barok5. Kubatura m³ 282606. Powierzchnia w m² 1884
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocławskie

b) powiat Jelenia Góra

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

c cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka
blacha

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jelenia Góra

b) autobusowa

Jelenia Góra

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół ewangelicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół ewangelicki

17. Użytkowanie obecne

kościół katolicki

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

nie zniszczony

X.1968

stan dobry

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzymsko-kat. Jelenia Góra

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 996

rok 10.X 1963 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Archiwum w Jeleniej G.

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

D. Martin Franz, venant 18.10-11, 1908 Julius Wilhelm Gräbner (bud.)

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac		K o s z t tys. zł

koszty
tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne Bibliografia:
 1. Lutsch-Verzeichnis der Kunst-
 Denkmäler der Provinz Schlesien
 1830 t. III cz. 3. str. 459-460
 2. G. Grundmann Die Bethäuser v.
 Bethaus Kirchen des Kreises
 Hirschberg
 3. Papke-Warko Gnadenkirche zum
 Kreutze Christi 1928

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

05/68 *Arzocholne*

