



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

D 378 32241 ~~Pałac~~ ~~renesans~~

2. Miejscowość

3050  
Kamieniec Złot.

3. Wiek

XIX

4. Styl

P. Gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

52 000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 4 800 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wielkopolskie

b) powiat Łęka

c) gmina Kamieniec Złot.

7. Materiał budowlany

przed  
zniszczeniem

po  
odbudowie

11. Ilość budynków

zespół

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła,  
kamień

12. Ilość kondygnacji

trzy

a) ogrody stylowe

park

100

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

2

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

2

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

1

e) krycie dachu

c) piwnic

e) inne

2

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kamieniec Złot.

6 km

b) autobusowa

Kamieniec

22. Właściciel i jego adres

skarb państwa

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 299/32241

rok 9.2.1954 i 7.11.1954  
15.10.1956  
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

silnicowe  
WK2

8. Wyposażenie architektoniczne

We wnętrzu kilka pięknych bogactw  
sól przedgotyckich.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Budynek pałacowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " - " -

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na:

Ogrodek warstwowy - b. dobre klimat.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pałac wzniesiony wg. projektu Karla  
Gustawa Schinkla. Prace ukończono  
w 1838 -  
1863.  
D. 1838-72

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia %o	odbu- dowa %o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	Całkowicie zniszczony pałac, w tym ściany i sklepienia górnego kondygnacji, łuk portykowy i ogólna elewacja.	70%	

10. Udostępnienie

Budynek nieużytkowany.



Wnieśliśmy na mycie  
wygodzonego portyku  
z dachem okładzonym  
mi wewnątrz wstęgi.  
Budynki gospodarcze  
z dachem długi pięć  
okładzonym.  
Podziory na płasku  
wzgónie wstęgi wpa-  
niałego podziory  
angielskiego parku.

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

### 33. Koszty w tys. zł

### przewidywane

### rzeczywiste


### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 4. X 56.

*Zorek*

37. Sprawdził dnia



