

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

3096

DOLNOŚLASKIE

1. Obiekt zabytkowy

Oz 326/11

BRAMA POŁUDNIOWA - / w murze zespołu klasztornego/

B

2. Miejscowość

KRZESZÓW

gm. Krzeszów
góra
gm. W/m.

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

-

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocław

b) powiat

Kam. Góra

c) gmina

Krzeszów

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień, cegła

12. Ilość kondygnacji

-

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

2 wazony, rzeźba
półkolumny kompozytowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

brama

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

brama

17. Użytkowanie obecne

brama

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

kwalifikacja w 1 poł. XVIII w.
w trakcie przebudowy
zespół klasztornego

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII 71 stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

12.01.2004

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępne

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

18.10.71

37. Sprawdził dnia

18.10.71 *M. Pięty*