

1. Obiekt 32712

STACJA II,III,IV - "WIECZERNIK" w zespole Drogi Krzyżowej


2. Czas powstania
XVII/XVIII

3. Miejscowość
KRZESZÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



1.



4. Adres
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo jeleniogórskie
gmina Kamienna Góra
pow. KAMIENNA GÓRA


6. Poprzednie nazwy miejscowości
Grüssau

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.
województwo wrocławskie
powiat Kamienna Góra


8. Właściciel i jego adres
parafia rzymsko-katolicka
Krzeszów

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków
Nr 589 data 26.08.1959



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przed



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwsza kaplica drewniana lub szachulcowa z okresu 1672-1678 z fundacji opata Bernharda Rose. Murowana wzniesiona w latach 1703-1712. Odnawiana wraz z pozostałymi stacjami ok. 1740 r. przez opata Seidelá. Do sekularyzacji zakonu w 1810 r. odbywały się w niej w ostatni poniedziałek przed Wniebowstąpieniem Msza św. z procesją, a w tzw. zielony czwartek mnisi rozdawali w niej żywność i odzież ubogim. Po 1810 roku - opuszczona i nieremontowana, następuje powolne niszczenie. Pod koniec XIX w. odnowiona razem z całą Wielką Drogą Krzyżową przez proboszcza Oeutychiusa Leistritza. Ok. 1928 roku widoczne były w kaplicy ślady pierwotnego wystroju ornamentalnego, zachowana podłoga z płytek ceramicznych, zachowany był jeden z trzech ołtarzy stacyjnych - inne zastąpiono obrazami

(półludowymi)

styl - barok

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - Kaplica położona po południowej stronie szosy prowadzącej do Betlejem, w odległości 260 m na zachód od przejazdu kolejowego i 470 m od kaplicy - Stacji I, na północnym skraju zabudowy osiedla, od strony wsi oddzielona wyrobiskami cegielni, usytuowana równolegle do szosy, na nieznacznej ziemnej platformie, fasadą zwrócona na wschód. Do kaplicy doprowadzają pozostałości starej alei lipowej (średnice drzew 1-1,5 m) dwurzędowej, przy kaplicy czterorzędowej przy narożnikach fasady Coenaculum pnienie wyciętych lip \varnothing 1,5 m. Wzdłuż szosy ciek wodny obsadzony drzewami, po północnej stronie szosy pola uprawne, na południe od kaplicy ogrodzona łąka.

Ściany - murowane, tynkowane: wewnątrz na gładko, zewnętrzne tynkiem gładkim - opaski i tynkiem fakturowym. Obramienia okien w tynku, portal wejściowy drewniany, odeskowany, podłucze obite sklejką, malowane farbą olejną, gzyms koronujący drewniany. Strop - płaski, deskowy, nagi, belki sfazowane ze spływem, na belce środkowej faza przerwana w połowie rozpiętości, deski nowe. Pokrycie dachu - blacha ocynkowana, malowana, układana z arkuszy, pasy z przesunięciem łączone na rąbek stojący, bez rynien. Posadzka - betonowa. Ślad schodów wewnętrznych, drewnianych, prowadzących na drewnianą emporę - nie zachowane.

Otwory - wejście główne zamknięte półkoliście, łuk wcięty częściowo w belkę nadproża częściowo w miecze wypełniające naroża. Boczne - otwór zamknięty łukiem półpełnym, otwory okienne - w rozglifionych wnękach odcinkowych prostokątne i zamknięte łukiem półpełnym, mniejsze ujęte płaskimi opaskami z listwą na zewnętrznej krawędzi, naroża otworów prostokątnych wyłamane na zewnątrz na szerokość listwy. Drzwi - główne: tępe, jednoskrzydłowe, deskowoszpungowe, z dekoracją ramowo-płycinową w dolnej części, w górnej ażurowane, podzielone symetrycznie pseudosłupkiem na zewnątrz, szpunga górna przełamana nad przeźroczami, w partii przeźroczy wzmacniane blachą od wewnątrz, na zawiasach pasowych, zamek skrzynkowy; boczne: tępe, jednoskrzydłowe, deskowoszpungowe, pseudopłycinowe, z podziałem na cztery płyciny, podział pionowy pseudosłupkiem, bez zamka, ryglowane od wewnątrz belką. Okna - pojedyncze krosnowe, ze szczebliną pojedynczą, z mocnym słupkiem o profilu półwałka, sześć- i ośmiopodziałowe. Wzniesiona na planie prostokąta. Bryła - wysoka, jednokondygnacyjna, przykryta czterospadowym dachem,

14. Kubatura (zał. 6 m wys.) 565 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 94,2 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Coenaculum - Stacje II, III, IV	17. Użytkowanie obecne nieużytkowana
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja ok. 1970 roku wymiana pokrycia dachu, wymiana pułapu, naprawy tynków, malowanie.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) ogólnie dobry - ściany : nieznaczne spękania w rejonie otworów, od wewnątrz - widoczny poziom podciągania wilgoci (ok. 1 m), gzyms : uzupełniany posadzka : 2 5 zachodniej części wilgotna z wykwitami soli, pokrycie dachu : widoczne ślady korozji, okna : brak części szyb, drzwi : boczne - stan zadowalający, główne - zdewastowane, brak jednej z płycin, wyrwany dolny hak zawiasu, zamek nieczynny, zamknięcie prowizoryczne na łańcuch,	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie - naprawa drzwi - uzupełnienie szklenia okien - przywrócenie ceramicznej posadzki - zawieszenie obrazów stacyjnych			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Lutterotti Nicolaus: "Vom unbekannten Grüssau. Heilige
Zeiten und Orte", Breslau 1928.
Dziurla Henryk: "Krzeszów", wyd."Ossolineum" 1974.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Bożena Narebska

imię i nazwisko

data październik 1986

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
K R Z E S Z Ó W	STACJA II, III, IV	1 c.d. pkt 13 2. zdjęcia + spis zdjęć

c.d. pkt 13

na krawędzi kalenicy nad fasadą kuty krzyż maltański. Elewacje - na niskim cokole, podzielone dekoracją ramową, którą stanowią : płaskie lizeny, lizeny skrajne nieznacznie odsunięte od naroży, pas podgzymsowy ciągły, gzyms koronujący (o profilu : 3 prostokątne uskoki, ćwierćwałek, podkładka, ćwierćwklęska, uskok). Fasada zakomponowana osiowo, flankowana zdwojonymi lizenami, portal ujęty analogicznymi węższymi lizenami i pasem górnym. Elewacje boczne podział na trzy przęsła : północna - w skrajnych prostokątne blendy, w środkowej wejście i okno, południowa - od strony wsch. prostokątna blenda, okno prostokątne, okno półokrągłe przesunięte w kierunku ściany szczytowej tylnej. Ściana szczytowa zachodnia ślepa, podzielona lizeną na dwa pola. Wnętrze - jednoprzestrzenne, z drewnianą emporą od wschodu, balustrada empory deskowa pełna, z podziałem listwowym na osiem pól, zamknięta od góry parapetem, od dołu fartuszkciem wycinanym w powtarzalny wzór esowy, niedostępna. W przęśle zachodnim haki po trzech obrazach. Wyposażenie - brak.

SPIS ZDJĘĆ

1. widok ogólny od pñn.wsch.
2. fasada
3. portal główny
4. widok ogólny od pñd.zach.
5. fragment - gzyms koronujący
6. wnętrze - widok ogólny na wsch.

Wkładkę założył: Bożena Narebska 1986-10
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BSiDZ Jelenia Góra

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.



2.



3.



5.



4.



6.