

1. Obiekt zabytkowy

2

kościół filialny p.w. św. Marcina

2. Miejscowość

AM. C. W. K.

GLINKA

3. Wiek XV

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³ 2450
2670

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 154

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wrocławskie
b) powiat Góra
c) gmina Gmina Góra

7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany cegła

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

a) kolejowa Skawce 2 km

b) sklepienia - " -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

b) autobusowa GLINKA n.m.

c) stropy drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa GLINKA n.m.

d) wiązania dachu - " -

b) innych pomieszczeń 4

d) wody

22. Właściciel i jego adres
Wrocławskie 13
Wrocław, p. K. K. 13

e) krycie dachu dachówka

c) piwnic

e) inne cmentarz 0,2 ha

8. Wyposażenie architektoniczne
Chór sklepiony sklepieniem
gwieździstym. Nowa i chór łukowy
słupem. Na zewnętrznych słupach
zachowały się gozickie, cokół
i gzyms podokapowy. Okna gzymsowe
gozickie.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół

23. Użytkownik i jego adres
Polski Muzeum - Biblioteka w Chrościnie
1 psc Góra

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

24. Inwestor i jego adres
Wrocławskie 13
Wrocław, p. K. K. 13

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Wzmiankowany w 1376., wzmiankowany
około 1376. w. restaurowany
o poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczenia i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr 812
rok 8. XII. 1960 miejsce przechowywania

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
------	---------	---------------	------------

VIII.1939 r.	nie zniszczony		
--------------	----------------	--	--

XI.1939 r.	"		
------------	---	--	--

XII.1945 r.	"		
-------------	---	--	--

1959	"		
------	---	--	--

1965	W 1954 wnętrze remontowane, w 1962 remont dachu.		
------	--	--	--

10. Udostępnienie


obiekt dostępny
klucze u p. Stanisława Stawin-
skiego Nr. 42.

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipo-
teczny
brak. brak


28. Akta brak

29. Fotografie W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa brak.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
		

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

9. VII. 65, ul. *And*