

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 2060
DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt

189

ZESPÓŁ FOLWARCZNY


2. Czas powstania

II poł. XVIII w.
= I poł. XX w.

3. Miejscowość

GLINKA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



ZESPÓŁ FOLWARCZNY - plan sytuacyjny

A-podwórze folwarczne
B-park krajobrazowy

- 1.obora nr 1
- 2.obora nr 2
- 3.spichlerz , ob. garaże
- 4.warsztat
- 5.budynek mieszkalny
- 6.strażnica
- 7.pałac
- 8.oficyna
- 9.brama
- 10.bud. mieszkalny, ob. w części mag.
- 11.bud. mieszkalny
- 12.kuźnia
- 13.magazyn
- 14.tuczarnia
- 15.mag. pasz
- 16.stodoła
- 17.magazyn
- 18.obora

4. Adres

Zakład Rolny Glinka

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina Góra
pow. Góra

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Gleinig

7. Przynależność administracyjna
I VI 1975

województwo wrocławskie

powiat górski

8. Właściciel i jego adres

Kombinat PGR Naratów

9. Użytkownik i jego adres

Zakład Rolny Glinka

10. Rejestr zabytków:
Pałac 1371, 13.VIII.1965

Oficyny pałacowe 2048
Nr data 25.V.1972

Zabudowania wchodzące w skład zespołu folwarcznego Glinka powstawały od II poł. XVIII w. do I ćw. XX w. Posiadłość rodziny Zobeltitz od 1831 r. W 1946 r. Obiekty wraz z terenem przejął Urząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich i włączył do Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych Naratów. Od 1980r. właścicielem jest Kombinat PGR Naratów, a użytkownikiem Zakład Rolny Glinka. Autorów założenia nie udało się ustalić.

Sytuacja: Folwark usytuowany jest na południowym skraju zabudowań wsi Glinka po wschodniej stronie szosy asfaltowej prowadzącej z Leszna do Góry w odległości 200 m na południowy wschód od kościoła zlokalizowanego na wzgórzu po zachodniej stronie drogi. Kompozycja: geometryczna, swobodna tworząca podwórze gospodarcze w kształcie prostokąta z kuźnią w południowo-zachodniej części, zamkniętego od wschodu pałacem z parkiem krajobrazowym i oddalonym 30 m na południe od pałacu budynkiem strażnicy; od południa oborami; od północy budynkami mieszkalnymi; od zachodu głównym wjazdem na teren usytuowanym na osi pałacu oraz bud. obory. Obiekty: wolno stojące, jedno lub dwukondygnacyjne z poddaszami użytkowymi. Zbudowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w większości tynkowane, bielone z dachami dwuspadowymi pokrytymi papą lub dachówką ceramiczną. Strony: w budynkach inwentarskich ceramiczne, odcinkowe na łukach z cegły lub belkach stalowych /I/ i słupach okrągłych żeliwnych lub murowanych – szczegóły w kartach obiektów lub drewniane, belkowe – w budynkach mieszkalnych. Wieżby dachowe – drewniane o ustrojach płaskiowo-kleszczowych. Ogrodzenie: żeliwne – kute z fragmentami murowanych z cegły cokołów i słupów przy bramie, zachowane we fragmentach – przy pałacu oraz głównym wjeździe na teren zespołu. Instalacje: w większości obiektów elektryczna i wodna. Nowe obiekty budowane w latach 1970-tych zlokalizowano poza pierwotnym założeniem po południowej stronie zespołu. Założono karty szczegółowe dla obiektów:

1/. Obory Nr 1

2/. Obory Nr 2

14. Kubatura

w kartach obiektów

15. Powierzchnia użytkowa

Folwark = 3 ha

Park i pałac = 3 ha

16. Przeznaczenie pierwotne

hodowla bydła mlecznego
i koni, uprawa zbóż

17. Użytkowanie obecne

hodowla bydła mlecznego

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W latach po 1950 r. przebudowano i zmodernizowano budynki mieszkalne po północnej stronie zespołu. Rozebrano oficyny przy pałacu - ob. w odbudowie. Przebudowano pałac na biura Zakładu Rolnego i mieszkania pracowników ob. w remoncie. Do bud. strażnicy dobudowano bud. mieszkalny. Oborę ze spichlerzem po południowej stronie przerobiono na warsztaty i mag. sprzętu - ob. nieużytkowane ze względu na zły stan techniczny.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Pierwotna kompozycja założenia zachowana - zniszczone oficyny przy pałacu w odbudowie. Part krajobrazowy rozciągający się po wschodniej stronie założenia zdewastowany. Ogrodzenie z bramą odgradzające część pałacową od podwórza folwarcznego zniszczone w znacznym stopniu.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Remonty budynków inwentarskich - szczegóły w kartach obiektów, zabezpieczenie bud. obory i spichlerza ob. mag. sprzętu.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

1. Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego. Wrocław 1951
2. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. W-wa 1881
3. Księga Adresowa ■ Handbuch des Grundbentzes im Deutschen Reiche ■ Provinz Schlesien. Breslau 1937

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst A. Kornecka, wrzesień 1990
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j.w.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. j.w.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego


26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość GLINKA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Zespół folwarczny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Spid zdjęć zespołu, zdjęcia, orientacja
--------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia:

1. brama przed pałacem - od wschodu
2. widok zespołu od strony północno-wschodniej
3. wnętrze podwórza - widok na zabudowania od południowego-zachodu
4. kuźnia - elewacja północno-wschodnia
5. wnętrze podwórza - widok od Pn
6. pałac - widok od północnego-zachodu
7. widok zespołu od północnego-zachodu
8. widok na pałac i wnętrze podwórza od zachodu
9. pałac - elewacja zachodnia
10. wnętrze podwórza - widok od południowego-wschodu
11. pałac - elewacja wschodnia
12. park krajobrazowy za pałacem
13. wnętrze podwórza - widok od Pn
14. j.w. - widok od zachodu
15. strażnica i bud. mieszkalny - elewacja wschodnia
16. widok zespołu od południowego-wschodu
17. kuźnia - elewacja południowa
18. bud. mieszkalny po Pn stronie zespołu - elewacja południowa
19. obora i spichlerz - ob. garaże - mag. sprzętu - elewacja północna
20. j.w. - elewacja wschodnia
21. j.w. - elewacja południowa



Wkładkę założył: A. Kornecka, lipiec 1990
(imię, nazwisko, data)

Wzór ODZ 1978 r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie

1



2



3



4



5



6



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
GLINKA	Zespół folwarczny	Zdjęcia



Wkładkę założył: A. Kornecka , maj 1990
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

13



14



15



16



17



18



19



20



21

