

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela

2. Miejscowość

Cieplice Śląskie

3. Wiek

1712-1714

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

ok. 11.750

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 691 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo *wrocławskie*b) powiat *jeleniogórski*c) gmina *Cieplice Śląskie*

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

- 1 -

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

ceramiczne

c) piwnic

e) inne *cementem*

0,2

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

na miejscu

b) autobusowa

- 1 -

22. Właściciel i jego adres

Klunia Arcybiskupia Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu, ul. Katedralna 12

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Cieplicach, ul. Mińskiego 9

24. Inwestor i jego adres

Klunia Arcybiskupia Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu, ul. Katedralna 12

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Najstarsze budowle zabudowa
ze cegłą i kamieniem nad którymi
są empory. Sklepienia kolebkowe,
ściany rozbite pilastrami.
Bogate obramienia arkad kaplic
i empor. Bogaty ustrój wnętrza
2 x 4 m. Elewacje proste. Bogaty
szczyt. Portal z 1779 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- 11 - 11 -

17. Użytkowanie obecne

- 11 - 11 -

18. Nadaje się do użycia na

- 11 - 11 -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowla realizowana w latach
1712-1714 na miejscu starszej
z XV w. (?) zniszczonej pożarem
w 1711 r. Kościół buduje mistrz
Kasper Teutsch z Jeleniej Góry
pracujący dla biskupa Knesio

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Stan zachowania dobry

XI.1939 r.

- 11 - 11 -

XII.1945 r.

- 11 - 11 -

1959

- 11 - 11 -

1965

- 11 - 11 -


10. Udostępnienie

skich (obecnych opiekunów
kościół) klasztoru cieplickiego

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

zty zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia
20-VIII-1959 B. Norzbińska

37. Sprawdził dnia
15-VI-1965 M. Lubański