

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLASKIE

Województwo

1. Obiekt zabytkowy

4

DOM MIESZKALNY, UL. AMAYA 54

2. Miejscowość

KOWARY

kurasto

3759

3. Wiek

XVIII, XX

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

~ 1680

6. Powierzchnia w m²

210

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

województwo

b) powiat

powiat

c) gmina

m. Kowary

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

b) sklepienia

cegły

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1 1/2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

kur

b) autobusowa

kur

22. Właściciel i jego adres

WZB - Kowary

8. Wyposażenie architektoniczne

Kielimny murawa-
nego podłazie
We wnętrzu i przesy
połke karmienia

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

~ u-

17. Użytkowanie obecne

artyst. - mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

5 71

Stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

10 64/7

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

1871 1871