

1. Obiekt

ZESPÓŁ DWORSKI


2. Czas powstania

pocz. XVIII, II p. XIX,
XX.

3. Miejscowość

JASZKOWA DOLNA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



1. dwór
2. bud. mieszkalny
3. bud. mieszk.-gosp.
4. spichlerz
5. budynek mieszkalny
6. obora
7. stajnie
8. stodoła
9. gołębnik

4. Adres

Jaszkowa Dolna 64
57-312 Jaszkowa Górna
dz nr 1072/1, 1072/3

Nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo: dolnośląskie
powiat: Kłodzko
gmina: Kłodzko

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Henningi villa – 1320,
Nider Hansdorff – 1748,
Niederhannsdorf - 1870


7. Przynależność administracyjna przed 1 I 1999

województwo wałbrzyskie
gmina Kłodzko

8. Właściciel i jego adres

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa Oddz.
Wrocław, ul. Mińska 60
54-610 Wrocław

9. Użytkownik i jego adres



10. Rejestr zabytków

HISTORIA

Jaszkowa Dln. powstała prawdopodobnie przed poł. XIII w jako wieś przedlokacyjna. W dokumentach pojawiła się w I poł. XIV w, a w 1350 r - wzmiankowano dziedziczne wolne sędziostwo, pozostające dość długo w rękach rodziny Brunchin. Wieś należała wówczas do dóbr Glubosów z Międzyzlesia. W 1368 istniał już kościół parafialny, a wieś była własnością kościelną. W XV w należała do Schaffgotsch'ów, ale drobni posiadacze mieli nadal swoje majątki, być może nawet z dworami (w 1422 wymieniany Petir Waldiczezin).

Od ok. 1490 r wieś przeszła w ręce von Czeschwitzów (Tschischwitz'ów), ale wolne dziedziczne sędziostwo pozostało nadal. Należało wówczas do burgrabiego kłodzkiego - sędziego Hansa Daniela von Hennigsdorf, który posiadał ponadto dobra w Jaszkowej Dolnej. Po bezpotomnej śmierci jego pasierba, Georga Daniela, całe posiadłości przeszły na własność cesarskiej kamery Rudolfa II, który w 1579 r sprzedał je swemu sekretarzowi, Dawidowi Koberowi, pochodzącemu z Kłodzka.

W 1748 r wieś składała się z dwóch części: większa należała do hrabiego von Neuhaus, mniejsza - do hrabiego von Goetzen, w 1765 r już cała należała do tego pierwszego. W 1782 r część (wraz z kościołem, dworem, czterema folwarkami i trzema młynami wodnymi) należała do niejakiego Bernharda, natomiast pozostała, mniejsza, do hrabiego von Magnis. W 1816 r dzieliła się już na trzy części, z których jedna należała do miasta Kłodzka. Podział taki utrzymywał się w XIX w.

Od 1828 r największą część posiadał kupiec Heinrich Volkmer (z dworem, czterema folwarkami, 199-oma zagrodami oraz kolonią Jaskówką (szesnaście budynków), natomiast do hrabiego von Magnis należało tylko siedemnaście budynków. W rękach rodu Volkmerów dobra pozostawały do 1945 r.

W 1830 r w części wsi należącej do Volkmera znajdowały się: trzy młyny wodne i cegielnia, natomiast w 1845 r - trzy młyny wodne, trzy wiatraki, trzy gorzelnie, cegielnia i pięć warsztatów lnianych. W 1886 r do majątku przynależało 239 ha gruntów, z tego 202 ha stanowiły pola uprawne, 17 ha- łąki, 2 ha- pastwiska. Hodowano 19 koni, 46 szt. bydła, 1100 owiec oraz niewielką ilość drobiu (35 szt.) Do końca XIX w wielkość majątku nie uległa zmianie, natomiast w 1930 r i 1937 r zmniejszeniu do 147 ha uległ areal pól, 27 ha oddawano w dzierżawę, 27 ha stanowiły pastwiska oraz 2 ha- zajmowały ogrody.

SYTUACJA

Wieś Jaskowa Dolna położona jest w Kotlinie Kłodzkiej, w Górach Złotych, nad potokiem Jaskówką, pomiędzy Starkowcem (443 m n.p.m.), a Brzanką (553 m n.p.m.) od płn. i Stróżą (507 m. n.p.m) od płd. Posiada typowy układ łańcuchowy, jest najdłuższą wsią regionie (5 km), rozlokowaną pomiędzy Kłodzkiem (na płn.- zach) i Jaskową Górną (na wsch). Leży na wysokości ok. 290- 325 m n.p.m. i zajmuje rozległą dolinę potoku, oddzielającą Wzgórza Rogówki od reszty Kotliny Kłodzkiej.

Zespół dworski zlokalizowany jest w płd.- zach. część wsi, na wzniesieniu, po prawej stronie drogi prowadzącej od Kłodzka w kierunku Jaszkowej Górnej i Droszkowa (na wschód).

KOMPOZYCJA

Budynki zgrupowane wokół dziedzińca, tworzą nieregularny czworobok, w zabudowie zwartej, z wyjątkiem wolnostojącej stodoły, od strony płn. i gołębnika. Dwuskrzydłowy budynek dworu, na planie litery "L" tworzy narożnik płn. -zach.; budynki inwentarskie i gospodarcze zamykają folwark od strony płd. i wsch.

W kierunku płd., dobudowane zostały do ściany szczytowej dworu niewielkie budynki mieszkalne, wyznaczające pierzeję zach. Dwukondygnacyjne budynki nakryte są dwuspadowymi dachami.

Od strony płd. -zach., zlokalizowano w latach 70-tych XX wieku nowe budynki mieszkalne a dalej na płd. budynki inwentarskie (fermę krów).

Teren zespołu nie jest ogrodzony, na dziedzińcu gospodarczy prowadzą trzy bramy filarowe (od strony płn.- pomiędzy dworem a stodołą), od płn. - wsch.- pomiędzy stodołą a chlewem i od płd.- zach. (przy budynku magazynowym - spichlerz). Dziedziniec jest lekko obniżony w kierunku dworu, wzmocniony niewysokim murem oporowym. Środkowa droga utwardzona, żwirowa, ścieżki ziemne wzdłuż budynków; pozostały teren porośnięty trawą.

Za dworem od strony zach. znajduje się niewielki teren porośnięty trawą i drzewami (dąb, kasztanowiec, świerki i wiąz) sięgający do skarpy (być może dawne ogrody dworskie), obecnie wyгородzone siatką (klatki i kurniki). Od bramy płd. - zach. prowadzi na płd. droga do nowego osiedla, przy której rosną topole i brzozy.

14. Kubatura -	15. Powierzchnia działki ok. 1,20 ha	16. Przeznaczenie pierwotne zespół dworski	17. Użytkowanie obecne dwór mieszkania , pozostałe bez zmian
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Nie wykonywano remontów kapitalnych ani modernizacji . Obiekty były poddane jedynie konserwacji bieżącej. W 1987 odbudowano spaloną stodołę;		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcja dachu, wyposażenie i instalacje) <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak odwodnienia wszystkich budynków. 2. Brak izolacji. 3. Zniszczone tynki zewnętrzne, kominy do przemurowania (grożą zawaleniem). 4. Zasypane, niedostępne piwnice w dworze. 5. Pokrycie dachowe do konserwacji i naprawy 6. Naprawa i uzupełnienie, bądź wymiana stolarki okiennej 7. Ugięty strop w korytarzu, brak podsufitki, deskowania w dworze. 8. Zawalona konstrukcja dachowa obory 9. Brak obróbek blacharskich we wszystkich obiektach 10. Zawalona cz. konstrukcji sklepień w oborze 11. Uporządkować gospodarkę ściekową w dworze. 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Należy wykonać orzeczenie techniczne o stanie konstrukcji obiektów Postuluje się objąć zespół ochroną prawną ze względu na duże wartości zabytkowe i historyczne.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

1. J. G. Knie, Alphabetisch, Statistisch, Topographische ..., Breslau 1830, s. 238; Breslau 1845, s 206
2. J. Koegler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz, Bd 3, 1993
3. Schlesisches Gueter Adressbuch, oprac. Pastorff, Breslau 1876, 1885, 1905, 1917, 1922, 1930
4. Słownik geografii turystycznej Sudetów, Wrocław 1994, tom XV

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst

Dorota Nowak – Marcinkiewicz , Ewa Kieres – Jakubaszek X 1999r.

plany, rysunki

Dorota Nowak – Marcinkiewicz

fotografie

Dorota Nowak – Marcinkiewicz

miejsce przechowywania negatywów — Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładki do kart ewidencyjnych — szt. 6

1. Miejscowość, gmina, województwo JASZKOWA DOLNA pow. Kłodzko, gm. Kłodzko woj. dolnośląskie	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ DWORSKI	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) cd. opis elementów zespołu
--	--	--

c.d. rubryki nr 12 Autorzy, historia obiektu

Po 1945 r zespół dworski należał do Skarbu Państwa - Kombinatu Rolno- Przemysłowego z Żelazna jako Gospodarstwo Rolne. W l. 70- tych na tych zespołu wybudowano dużą nową fermę krów oraz osiedle domów mieszkalnych dla pracowników.

W 1993 r całość została przejęta przez AWRSP Oddział Terenowy we Wrocławiu. Od dnia 06. 03. 1995 r jest dzierzawiona przez [REDAKTOWANE] który uprawia pola, nie zajmując się hodowlą.

Zabudowa obecnego folwarku jest niejednorodna, przekształcana na przestrzeni XIX w, bez wyraźnych cech stylowych. Budynki jedno- i dwukondygnacyjne nakryte są przeważnie stromymi dachami, elewacje tynkowane. W budynku dworu górna kondygnacja wykonana jest w konstrukcji ryglowej, wypełnionej gliną, w budynku magazynu- wypełniona cegłą. Układ i kompozycja zespołu nie uległy większym zmianom.

OPIS ELEMENTÓW ZESPOŁU

1. Dwór - patrz karta obiektu.**2. Budynek mieszkalny- XIX w. (?) - bezstylowy**

Położony w zach. cz. zespołu, od płn. zwarty z dworem, od płd. - z budynkiem mieszkalno- gospodarczym. Murowany z cegły (parter), górna - konstrukcji ryglowej wypełnionej cegłą, otynkowany, w górnej kondygnacji wykusz, oszalowany deskami a ryzalit narożny - obity gontem.

Stropy - drewniane, belkowe, odeskowane z podsufitką, otynkowane.

Więźba - drewniana, krokwiowo- płatwiowa, odeskowana

Dach - dwuspadowy o małym nachyleniu połaci, nad ryzalitem daszek czteropołaciowy; pokryte papą.

Schody - zewnętrzne (wewnętrzne), drewniane, jednobiegowe - proste, w obudowie drewnianej z desek, która pokryta papą.

Posadzki - drewniane podłogi z desek.

Okna - drewniane: parter- pojedyncze, jednoskrzydłowe ze szczeblinkami, piętro- dwuskrzydłowe, podwójne, ze słupkiem i szprosami.

Drzwi - drewniane, jednoskrzydłowe(wewnętrzne, współczesne)

Rzut - budynek na planie nieregularnego czworoboku, z narożnym czterobocznym ryzalitem płd.- zach. Wejście w osi środkowej parteru oraz zewnętrznymi schodami na piętro.

Bryła - dwukondygnacyjna z nieco wyższym narożnym czterobocznym ryzalitem, w ścianie frontowej i schodami zewnętrznymi; od tyłu wysunięte wsparte na krokwistynach, piętro. Część parteru przy budynku mieszkalno- gospodarczym zlicowana z piętrem.

Elewacje - tynkowane z wysuniętym drewnianym okapem, otwory prostokątne; w elewacji frontowej ryzalit odeskowany, górna część obita gontem. W tylnej elewacji pas drewnianych, wycinanych dekoracyjnie desek tworzących rodzaj fryzu.

Stan techniczny - zniszczone pokrycie dachu, ubytki tynków elewacji (tylnej), w trakcie remontu elewacja frontowa, zniszczone schody zewnętrzne.

3. Budynek mieszkalno- gospodarczy - k. XIX w.(bezstylowy)

Usytuowany w pld.- zach. cz. zespołu, od ptn. zwarty z budynkiem mieszkalnym, od pld. z komórkami, murowany z cegły, otynkowany.

Strop - drewniany, belkowy, odeskowany, z podsufitką, otynkowany.

Wieżba - drewniana, konstrukcji krokwiowo- płatwiowej.

Dach - dwuspadowy o małym kącie nachylenia połaci, z wysuniętym okapem, pokryty papą.

Schody - drewniane, jednobiegowe, proste z podestem.

Posadzki - w sieni: czerwone, piaskowcowe płyty, częściowo zalane betonem, w pomieszczeniach mieszkalnych podłogi z desek, w gospodarczych betonowe.

Okna - drewniane, półskrzynkowe, dwuskrzydłowe ze szprosami, jedno okno pojedyncze.

Drzwi - zewnętrzne: drewniane, jednoskrzydłowe, pełne, płycinowe, w obramieniu drewnianym; wewnętrzne: jednoskrzydłowe, współczesne.

Rzut - założony na planie prostokąta.

Bryła - dwukondygnacyjna, zwarta, z płaskim, dwuspadowym dachem.

Elewacje - tynkowane, gładkie, otwory prostokątne, okna strychowe - w formie leżącego prostokąta.

Stan techniczny - zawilgocony parter, ubytki tynków, zniszczona posadzka oraz stolarka, brak rynien i rur spustowych.

4.Spichlerz - k. XIX w.

Usytuowany w pld. - zach. cz. zespołu, zwarty z ścianą wsch. z budynkiem mieszkalnym. Murowany kamienno - ceglany, otynkowany (parter), piętro- konstrukcji ryglowej, z wypełnioną cegłą, - otynkowane.

Strop - drewniany, belkowy, na podciągu podpartym dwoma rzędami drewnianych słupów z mieczami.

Wieżba - drewniana, krokwiowa, z trzema rzędami stolców z mieczami.

Dach - dwuspadowy z naczółkiem, pokryty eternitem falistym.

Schody - drewniane, drabiniaste.

Posadzki - na parterze- betonowe, na piętrze -drewniane, podłoga z desek.

Wrota - drewniane, pełne, dwudzielne, rozsuwane, odeskowane "w jodełkę" od strony majdanu, wzmocnione kutymi, metalowymi listwami i zawiasami.

Rzut - na planie umiadowego prostokąta, jednoprzestrzenne.

Bryła - dwukondygnacyjna, zwarta, nakryta stromym, dwuspadowym dachem z naczółkiem.

Elewacje - otynkowane tynkiem typu "baranek", na piętrze widoczne drewniane rygle. Frontowa i tylna- symetryczna, w parterze- otwory bramne, zbliżone do kwadratu, na piętrze otwory w formie leżącego prostokąta, rozmieszczone w czterech osiach.

Stan techniczny - dość dobry, ubytki tynków w elewacjach.

5. Budynek mieszkalny - XIX w. - nr 64/7

Położony w pld. cz. zespołu, w zabudowie zwartej; pomiędzy budynkiem spichlerza od zach. i komórkami gospodarczymi od wsch. Murowany z cegły, cokół kamienny, w całości otynkowany, parapety ceglane.

Stropy - drewniane, belkowe, odeskowane, z podsufitką, otynkowane.

Wieżba - drewniana, konstrukcji krokwiowo- stolcowej; stolce w trzech rzędach wzmocnione zastrzałami.

Dach - dwuspadowy, z dwoma rzędami powiek, z odeskowanym gzymsem okapowym, pokryty dachówką ceramiczną.

Schody - drewniane, zabiegowe, z drewnianą balustradą i poręczą.

Posadzki - w sieni: betonowe, pozostałe drewniane, w całości pokryte wykładziną PCW.

1. Miejscowość, gmina, województwo JASZKOWA DOLNA pow. Kłodzko, gm. Kłodzko woj. dolnośląskie	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ DWORSKI	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) cd. opis elementów zespołu
--	--	--

Okna - drewniane, pojedyncze, dwu- i trzyskrzydłowe, ze słupkiem i szprosami (współczesne).

Drzwi - zewnętrzne: drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe oszklone i pełne (współczesne, klepkowe), wewnętrzne: dwuskrzydłowe, płycinowe, pełne.

Rzut - na planie zbliżony do kwadratu, dwa wejścia w elewacji frontowej.

Bryła - zwarta, dwukondygnacyjna, nakryta stromym, dwuspadowym dachem, z wysuniętym, drewnianym okapem.

Elewacje - tynkowane; cokół kamienny, otynkowany; parapety podokienne, zewnętrzne- ceglane. Otwory drzwiowe prostokątne, (jeden wtórny), okienne zbliżone do kwadratu. Elewacja frontowa: parter (pięć osi), piętro (cztery osie); elewacja tylna trzyosiowa.

Stan techniczny - zniszczone, nieszczelne pokrycie dachu, zniszczone rynny i rury spustowe, zawilgocenia.

6. Obora(?) - ob. budynek inwentarski - I poł. XIX w. (nieużytkowany).

Położony w pld.- wsch. cz. zabudowań folwarku. Od ptn. zwarty z budynkiem stajni, (ob. chlewnia), od zach. przylega doń przybudówka gospodarcza. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany.

Stropy - parter: sklepienia ceglane, żaglaste, wsparte na kolumnach betonowych. W części paszowej- strop masywny Kleina, wzmocniony podciągami żelbetowym, podpartym ceglanym słupem.

Więźba - drewniana o ustroju krokwiowo- stolcowym, stolce wzmocnione kleszczami.

Dach - dwuspadowy, z wysuniętymi końcówkami belek, pokryty eternitem falistym.

Schody - wewnętrzne: jednobiegowe, ceglane prowadzące na piętro, na poddasze- drewniane z podestem.

Posadzki - betonowe, na piętrze podłogi drewniane.

Okna - metalowe, drobnopodziałowe, pojedyncze.

Drzwi - wrota drewniane, dwuskrzydłowe.

Rzut - założony na planie wydłużonego prostokąta, z dwoma rzędami kolumn w osi podłużnej.

Bryła - zwarta, dwukondygnacyjna, nakryta stromym dwuspadowym dachem.

Elewacje - tynkowane. Frontowa i tylna rozczłonkowane na piętrze lizenami, pomiędzy którymi prostokątne otwory okienne. W parterze otwory w kształcie leżącego prostokąta oraz wrota kształtem zbliżone do kwadratu. W elewacji frontowej trzy osie skrajne zamurowane, elewacja tylna- ośmioosiowa. Ściana szczytowa zach: w parterze 5 okien, wyżej 3 łukowe płyciny z małymi otworami wentylacyjnymi i jednym szczelinowym pośrodku.

Wnętrze - w 1/3 powierzchni wydzielone ścianą, zmodernizowane, z urządzeniami do przerobu i mieszania paszy. Pozostała cz. jednoprzestrzenna (magazyn zbożowy).

Stan techniczny - zniszczona konstrukcja sklepień (niektóre zawalone, w cz. podparte), ubytki tynków wewnątrz i na elewacjach, brak obróbek blacharskich.

7. Stajnie - ob. chlewnia. - I poł. XIX w.

Usytuowane we wsch. części zespołu folwarcznego, od pd. - zwarte z budynkiem obory, przy ścianie szczytowej - ptn. współczesny garaż.

Murowane z kamienia i cegły, otynkowane.

Stropy - sklepienia ceglane, żaglaste z łękami, wsparte na granitowych kolumnach, ustawionych w dwóch rzędach, w osi podłużnej. Bazy kolumn - prosto-

kątne, ze ściętymi narożami, imposty - płaskie, okrągłe.

Wieżba - drewniana, krokwiowo - płatwiowa, ze stolcami w dwóch rzędach.

Dach - trzyspadowy, z wysuniętym okapem, pokryty dachówką ceramiczną.

Schody - jednobiegowe, ceglane, proste.

Posadzki - na parterze kostka granitowa i cegła, częściowo przykryta warstwą betonu, na piętrze drewniana podłoga z desek.

Okna - brak stolarki.

Drzwi - drewniane, jednoskrzydłowe, pełne, z desek, prostokątne i zamknięte łukiem pełnym.

Rzut - prostokątny, podzielony na trzy trakty kolumnami w osi podłużonej i ścianami na trzy pomieszczenia w osi poprzecznej (wtórne).

Bryła - zwarta, dwukondygnacyjna z dachem trzyspadowym.

Elewacje - tynkowane, z prostokątnymi otworami okiennymi i drzwiowymi, różnej wielkości nieregularnie rozmieszczonymi.

Wnętrze - w parterze trzy pomieszczenia; piętro - jednoprzestrzenne, z widoczną wieżbą dachową.

Stan techniczny - zawalona środkowa część konstrukcji dachu, ubytki pokrycia, brak obróbek blacharskich, zniszczone mury zewnętrzne i tynki elewacji, zawilgocenia, brak stolarki okiennej.

8. Stodoła - XX w.

Wolnostojąca, w płn. części zespołu, przy drodze. Od płn. sąsiaduje z dworem, od pld.-wsch. z budynkiem stajni.

Odbudowana po pożarze w 1987 r., z powtórzeniem bryły. Zachowały się fragmenty kamienno-ceglanych murów obwodowych.

9. Gołębnik - XIX w. (ob. nieużytkowany)

Wolnostojący, usytuowany na dziedzińcu, na wprost głównej bramy wjazdowej na teren zespołu.

Murowany z cegły, otynkowany.

Strop - drewniany, belkowy.

Wieżba - drewniana, konstrukcji krokwiowo-płatwiowej.

Dach - czterospadowy, pokryty blachą, zwieńczony kulą z kogutem, z mocno wysuniętym, odeskowanym i otynkowanym okapem.

Rzut - założony na planie prostokąta.

Bryła - dwukondygnacyjna, zwarta nakryta czterospadowym, złamanym dachem.


Elewacje - tynkowane, z wysuniętym cokołem, naroża boniowane. W węższej ścianie, na wprost bramy wjazdowej otwory drzwiowe, zamknięte łukiem pełnym w 2 kondygnacjach. W pozostałych ścianach - otwory półokrągłe zabblendowane.

Stan techniczny - ubytki tynków w elewacjach.

1. Miejscowość, gmina, województwo JASZKOWA DOLNA pow. Kłodzko, gm. Kłodzko woj. dolnośląskie	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ DWORSKI	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) spis, ilustracji ,map, fotografii
--	--	---

Spis map, planów, fotografii:

1. Plan sytuacyjny zespołu
2. Mapa topograficzna w skali 1:25 000 z 1884r. aktualizowana w 1930r.
3. Orientacja skala 1 : 25 000
4. Dwór – fasada skrzydło ptn.
5. Dwór – fasada skrzydło ptd.
6. Budynek mieszkalny – elewacja frontowa
7. Budynek mieszkalny – elewacja tylna
8. Budynek mieszkalno – gospodarczy – elewacja frontowa
9. Budynek mieszkalno – gospodarczy– elewacja tylna
10. Spichlerz – elewacja frontowa od podwórza
11. Spichlerz– elewacja tylna
12. Budynek mieszkalny – elewacja frontowa
13. Budynek mieszkalny – elewacja tylna
14. Obora– elewacja frontowa
15. Obora– elewacja tylna
16. Obora– elewacja boczna szczytowa
17. Stajnie ob. chlewnia – elewacja frontowa
18. Stajnie ob. chlewnia – elewacja tylna
19. Stodoła– elewacja frontowa
20. Gołębnik – ściana boczna
21. Wjazd na dziedziniec od strony ptd.
22. Brama gł. folwarku ptn.
23. Brama gospodarcza wsch.
24. Chlew – wnętrze
25. Obora - wnętrze



1. Miejscowość, gmina, województwo
JASZKOWA DOLNA
pow. Kłodzko, gm. Kłodzko
woj. dolnośląskie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
ZESPÓŁ DWORSKI

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie

4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



1. Miejscowość, gmina, województwo
JASZKOWA DOLNA
pow. Kłodzko, gm. Kłodzko
woj. dolnośląskie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
ZESPÓŁ DWORSKI

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie

12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



20.



1. Miejscowość, gmina, województwo
JASZKOWA DOLNA
pow. Kłodzko, gm. Kłodzko
woj. dolnośląskie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
ZESPÓŁ DWORSKI

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie

21.



22.



23.



24.



25.

