

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Wielkopolskie

1. Obiekt zabytkowy

3

Zamek wodny - mine

2. Miejscowość

gm. Kowolowatowice

Pruszy

3. Wiek 1608 r.

4. Styl

renerans

5. Kubatura m³

14000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1350 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wielkopolskie

b) powiat

Strzelin

c) gmina

Kowolowatowice

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

5

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

-

b) innych pomieszczeń

kaplica 1

d) wody

2

e) krycie dachu

-

c) piwnic

1

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pałac

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

mine

18. Nadaje się do użycia na

dom wczasowy, szkoła

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X.1958 r.

mine

50

10. Udostępnienie

obiekt u mine

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

U/m

b) autobusowa

U/m

22. Właściciel i jego adres

P.G.R. - Pruszy

23. Użytkownik i jego adres

brak

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 223

rok 23.IV.1951

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Delno; dno. XVI, nekand. do 1608 i 2 pot. X, odnot. po poranne po 1772 - do 1778

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Budynek
wielobokowy,
wielokierunkowy,
otoczony
fence. o ścianach
ku dziedzi-
nisku z kami-
nymi.
Dwie bramy
ogrodzone przez
masy.
Składowiska kamy-
ków: klinkieru.
Uwaga: podłoga nie
kamykowa, tylko cegła.
Ściany zewnętrzne
gładkie, po bokach
masywne u tyłu.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

1.X.51. Tacyk

37. Sprawdził dnia