

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA p.W. św. Magdaleny

2. Miejscowość

SZALEJÓW DOLNY

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

273

6. Powierzchnia w m²

54

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocławskieb) powiat Kłodzkoc) gmina Szalejów Górny WKODZKO

a) ściany

kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wielisław D.

2

b) autobusowa

Szalejów D.

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

konfesjonały i rzeźby barokowe z I poł.XVIII w., portal

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

popękane mury i sklepienia uszk.dachu 45

IV.1969

zaniedbany

25. Rejestr zabytku Nr 221/922

24.08.1961

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ


30. Inwentaryzacja pomiarowa

WKZ

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



3.7

K-50



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

IV. 03

Atabedwa