

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLASKIE

1. Obiekt zabytkowy

3. Wiek  
XVI/XVIII4. Styl  
renesansowy5. Kubatura m<sup>3</sup>

3948.3 7550

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

564.0

2. Miejscowość

NAWOJÓW ŁUŻYCKI

gm. Luban.

1498

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocławskie

b) powiat

Luban

c) gmina

Nawojów Łużycki

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień  
cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania  
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Nowogrodzice

4,5

b) autobusowa

Nawojów Łuż.

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzymsko-kat. Gierałtów

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

piętrowe loggie renesansowe,  
obramienia okien renesansowe  
portale, bogato zdobiona ka-  
mienna balustrada loggi

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pałac

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

pałac

17. Użytkowanie obecne

kaplica

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

nie zniszczony

1959

zdewastowany

80

X.1966

Obiekt w trakcie gen. remontu  
przebudowa na kaplicę

25. Rejestr zabytku Nr

rok 29. IV 51 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

brak

27. Nr hipo-  
teczny

brak

28. Akta

WKZ

29. Fotografie

WKZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

10. Udostępnienie

dostępny

Dobro: 1570-71, w. zniszczenia 1626, odbud. i przebud. XVIII, zniszczenia 1945, odbud. na cele koscielne 1966-68



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

18 66 *Stefanowski*



