

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

S P I C H L E R Z pl. Strażacki

2. Miejscowość

LUBAŃ SŁĄSKI

3. Wiek

XVI/XVIII

4. Styl

b.wyr.cech

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4568,0

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

571,0

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

spichlerz

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

spichlerz

17. Użytkowanie obecne

garaż i punkt konserw. sprzętu silnik.

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w XVI w., przebudowany w XVIII i XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1966

Stan dobry

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocławskie

b) powiat

Lubań

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Lubań

b) autobusowa

Lubań

22. Właściciel i jego adres

P M R N Lubań

23. Użytkownik i jego adres

powiatowy punkt konserwacji sprzętu Silnikowego, garaże straży pożarnej w Lubaniu

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



bieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac		K o s z t tys. zł

Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

IX 1966 *[Signature]*

