

1. Obiekt

MAUZOLEUM V. COTTENETÓW


2. Czas powstania

IV ćw.  
XIX w.

3. Miejscowość

BRUNOW

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



K. Guttmejer  
S. Parfianowicz  
autor zdjęć  
data wykonania IX. 1980r.  
miejsce przechowywania negatywów



4. Adres

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo jeńiogórskie

gmina Lwówek Śląski

pow. lwóweński

6. Poprzednie nazwy miejscowości

BRAUNAU

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo wrocławskie

powiat Lwówek Śląski

8. Właściciel i jego adres

UMiG

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

(zesp) Nr 486/7 data 14.01.1977

mauzoleum A/5876 z 3.07.2013



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesione najprawdopodobniej w latach 90-tych XIX w. jako miejsce pochówku właścicieli majątku Braunau hr. Kotten /?/; o skromnych cechach neogotyckich; zdewastowane i sprofanowane po 1945r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowane na pn. od drogi Brunów-Chmiełno a na zach. od drogi Lwówek Śląski - Bolesławiec, ok. 800 m od zespołu pałacowego, w otoczeniu parku krajobrazowego, na pd.-wsch. stoku wzgórza, opodal dróżki wiodącej na jego grzbiet, od której dostępna po schodach z kamiennych bloków. Wzniesiona z łomu piaskowcowego, portal i gzyms z droбноziarnistego, szarego piaskowca; więźba krokwiowo-kleszczowa z mnichem, wzmocniona długimi zastrzałami zdwajającymi co drugą krokiew; dach kryty płytkami łupkowymi; w połaciach w łuskę, przy narożach na zakładkę, naroża okantowane blachą cynkową; także dwa wywietrzniki w połaciach, krzyż na wierzchołku żelazny, posadzka z płyt piaskowca; na planie regularnego 8-boku; elewacje bez podziałów, zwieńczone gzymsem o profilu z wklęski ujętej dwoma prostymi fazami, w elewacji wsch. ostrołukowy portal o profilu faz - wklęska - wałek - faza; dach namiotowy 8-połaciowy z dwoma małymi dwuspadowymi facjatkami o ostrołukowych otworach; wnętrze przeklepienie kopułą, drzwi płycinowo-ramowe.



14. Kubatura  140 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  28,8 m <sup>3</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  sepułkrałne	17. Użytkowanie obecne  sepułkrałne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  W pocz. lat 70-tych zamurowany otwór wejściowy		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Wtórny otwór w zamurowaniu wejścia, częściowo zarwane sklepienie, ubytki w poszyciu, brak części połaci pn.-zach., wewnątrz zdewastowane, otwarte trumny, zawartość rozwłóczona po posadzce.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Uzupełnienie poszycia, zamurowanie otworu w wejściu, uzupełnienie ubytków w sklepieniu.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Dariusz Jankowski  
Paweł Jaskanis  
Sławomir Parfianowicz  
wrzesień 1980r.

26. Sprawdził

27. Załączniki