

1. Obiekt zabytkowy

3

2. Miejscowość

Obora

gm. LUBIN

3. Wiek

XVI.

4. Styl

5. Kubatura m³

4240

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 480 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

Kamień cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

—

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń —

c) piwnic —

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

II

17. Użytkowanie obecne

"muzyka"

18. Nadaje się do użycia na

Kościół

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Obora

1.0

b) autobusowa

Obora

0.5

22. Właściciel i jego adres

—

23. Użytkownik i jego adres

"muzyka"

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

resztki mury gotyckie, sklepienie, korytarz z przedziwnymi podłogami z tablicami z łacińskimi napisami z 1645 r.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1524

przebudowany - 1650

1850

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

uszkodzony

z lat 1945 - 1957 uszkodzony

niektóre opuszczone

60%

25. Rejestr zabytku Nr

1508

rok

1956

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny
 niedostępna wra
 brak schodów, podłoga
 rąkowane z 1957 r.

VI 66

Pume.



L K J I H G F E D C B A Nr

32. Przebieg prac konserwatorskich,

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste
45,0		

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 15.08.59
W. Madley
H. Wolniewicz

37. Sprawdził dnia
M. St. Stalowski

