

1. Obiekt zabytkowy

Kościół / Kroczyński / ul. PRZEMYSŁOWA 8

2. Miejscowość LUBIN - m. KRZECZYŃSKA

3. Wiek XVII

4. Styl gotyk renesans

5. Kubatura m³ 2147,3089

6. Powierzchnia w m² 248
a) zabytkowa: 248 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) województwo Łódzkie
b) powiat Lubin
c) gmina LUBIN

a) ściany kamień cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

b) sklepienia cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa Lubin 2.0

c) stropy drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa Olsza 0.8

d) więzania dachu drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

e) krycie dachu dachówka gont

c) piwnic

e) inne cementar 0.5

23. Użytkownik i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
portal gotycki
wzrost barokowe
wieża spirali wrocie gotyckie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół

Kościół, parafia Lubin

16. Użytkowanie w latach ubiegłych //

17. Użytkowanie obecne 1945 //

18. Nadaje się do użycia na //

24. Inwestor i jego adres
Urząd Wojewódzki
Wrocław, ul. Marwicka 17

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
data na braku wskazuje
XVII r - przebudowy
budowa XIII - XIV r. -
- mur

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
VII 66	Stan dość dobry /Zmiana zewnętrznego wrocia/		

25. Rejestr zabytku Nr 856
rok 23.5 1956 miejsce przechowywania

10. Udostępnienie
dostępny

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

VII 66 *Atrocirhynchus*

