

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.w. Narodzenia N.P.M.

2. Miejscowość

MROZÓW

3. Wiek

XVIII

4. Styl

got. - barok

5. Kubatura m³1960 m³6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: 282 m² b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

wrocławskie

b) powiat

Średa Śląska

c) gmina

Mrozów

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

karpieńka

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

cmentarz 0,4 ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Mrozów

0,5 km

b) autobusowa

Wróblewice

1,5 km

22. Właściciel i jego adres

Wrocławskie Biuro Architektury
Wrocław, pl. Katedralny 12

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym. kat w Mrozie

24. Inwestor i jego adres

Wrocławskie Biuro Architektury
Wrocław, pl. Katedralny 12

25. Rejestr zabytku Nr 301

rok 12. III 1954

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

brak

brak

28. Akta

brak

29. Fotografie

WKZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

8. Wyposażenie architektoniczne

Obecna budowla z pocz. XVIII w. posiada
wystrój w stylu, sklepienie kolebkowe z
kasetonami. Nawa i bazylika kryte szkiepami.
Na zewnętrznej architekturze budowli
bardzo prosta. Bogaty wystrój
wnętrza z pocz. XVIII w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół wymieniony jako istniejący
w 1355 r., następnie rozbudowany
w XVIII w.

10. Udostępnienie

stwierdza

Deliz: ok. 1686, restau.

XIX, 1904-08

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " — — " —

17. Użytkowanie obecne

— " — — " —

18. Nadaje się do użycia na

— " — — " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy


Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.	— " —		
XII. 1945 r.	— " —		
1958	— " —		
1965	Stan zachowania dobry		

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia
W. R. K.

37. Sprawdził dnia
30. X. 1965. ul. Lubuska