

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół filialny p.w. św. Macieja

2. Miejscowość

Marcinowice gm. w/w.

3. Wiek

1 poł. XVIII w., 1830, 1871

4. Styl

p. barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 1800

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 210 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: łódzkie

b) powiat

Świdawski

c) gmina

Marcinowice

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień  
tzw. tarcza  
czerwona

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

- "

e) krycie dachu

ceramiczne

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne: cementarz

0,5

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Marcinowice 0,3

b) autobusowa

na miejscu

22. Właściciel i jego adres

Kłosa Arcybiskupia Kościoła  
Rzymko-Katolicka we Wrocławiu  
ul. Katedralna 12

23. Użytkownik i jego adres

Pogrzeb rzym.-kat.  
w Świdawie pod Świdawicą

24. Inwestor i jego adres

Kłosa Arcybiskupia Kościoła  
Rzymko-Katolicka we Wrocławiu  
ul. Katedralna

25. Rejestr zabytku Nr

820

31.12.1982

rok: miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Kościół założony na planie  
krypy greckiej. Wnętrze  
sklepienie. Architektura  
b. prosta. Wystrój otoczony  
barokowy z XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół rzym.-kat.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " - " - "

17. Użytkowanie obecne

- " - " - "

18. Nadaje się do użycia na

- " - " - "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowano w 1 poł. XVIII w.  
w 1830 i 1871 restaurowany  
zmierzono wówczas elewacje  
zebrano także i sygnatury świąt.  
W 20 latach XIX w. dobudowano  
dach krucht

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Nie zniszczony

XI.1939 r.

- " - "

XII.1945 r.

- " - "

1966


Nr. 1964 remont wnętrza

10. Udostępnienie

Klucze u miejscowego  
zakrystianisa.



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



Przebieg prac konserwatorskich

Ok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


36. Wypełnił dnia

30-VII-66r M. Kuczman

37. Sprawdził dnia

