

1. Obiekt zabytkowy  
1 Pałac

2. Miejscowość  
SICINIV **GM. NIECHŁÓW**

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ 9450

6. Powierzchnia w m²  
a) zabytkowa: b) użytkowa: ok 480

20. Przynależność administracyjna  
a) województwo wrocławskie  
b) powiat Góra śl.  
c) gmina Siciń

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie	11. Ilość budynków jeden	14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ściany	kamień, cegła		12. Ilość kondygnacji trzy	a) ogrody stylowe	—
b) sklepienia	—		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	—
c) stropy	drewno		a) izb mieszkalnych 31	c) lasy	—
d) wiązania dachu	drewno		b) innych pomieszczeń 9	d) wody	—
e) krycie dachu	cerkiewka		c) piwnic 12	e) inne	—

8. Wyposażenie architektoniczne  
fleur-de-lis naokienniki, nisze, kolumny, wyłazła, zachowały się w dobrym stanie, wewnątrz sklepienia, woluty, sali parteru zachowały się freski Bentama, oraz dekoracje sztukop. We wnętrzu liczne proste portale

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " —

17. Użytkowanie obecne oficjalne — " —

18. Nadaje się do użycia na: — " —

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km  
a) kolejowa Naratow ok. 2 km.  
b) autobusowa Siciń 4 km.

22. Właściciel i jego adres  
Ministerstwo P.G.R. - Warszawa  
Prezjokum Gminnej Rady Narodowej i Siciń

23. Użytkownik i jego adres  
P.G.R. - Siciń  
Prezjokum G.R.N. Północno-Zachodnia, Bank Spółdzielczy i Klub "Ruch"

24. Inwestor i jego adres:  
Ministerstwo P.G.R. - Warszawa  
j.v.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
Pałac wzniesiony planowo w XVIII wieku, być może według projektu M. Frantza. Był to pałac grania klasztoru lubieńskiego. Od 1870 własność prywatna.

10. Udostępnienie  
Budynek użytkowany

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	zniszczeni % 0/0	odbu- do wa % 0/0
VI. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.	— " —		
XII. 1945 r.	— " —		
1959.	przerobił stropów, pokrył dach	15%	
1965	Stan zachowania dobry, po remoncie		

25. Rejestr zabytku nr 275  
rok 5.4.1960 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny  
brak brak

28. Akta brak

29. Fotografie W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa brak.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia  
*zobrazienie portu lotnego, podpiwniczone, liny, budynek, przegone,*  
*oluntaktone, dymnato onie.*  
*Nad robic okoch mawardolunuy o luter nemi*



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia *20.11.58*  
*[Signature]*

37. Sprawdził dnia  
*VII. 1965. w Kutner*