

## 1. Obiekt

Kościół parafialny pw. ściegicia św. Jana Chrzciciela

84011

## 2. Czas powstania

2 poł. XIV w,  
pocz. XVI i 1624

### 3. Miejscowość

STARA KAMIENICA

7402

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



## 4. Adres

Jelenia Góra

nr hipoteczny .....

### 5. Przynależność administracyjna

jeleniogórskie

województwo

Stara Kamienica

gmina

now: JEWENIA GORA

## 6. Poprzednie nazwy miejscowości

Alt Kemnitz

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo wrocławskie

powiat

jeleniogórski

8. Właściciel i jego adres

Kuria Metropolitalna we Wrocławiu  
ul. Katedralna 12

9. Użytkownik i jego adres

Parafia ściecia św. Jana Chrzcici-  
ciela w Starej Kamienicy, p-ta  
58-512

## 10. Rejestr zabytków


Nr. 1142 data 10.10.1964

Nr

1142

data 10,10.1964

A/461/1142



autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

W. Kapałczyński  
1979-81

BSiDZ Jelenia Góra



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kościół wzmiankowany w 1370r. Z tego okresu pochodzi gotycka partia zach. nawy /poprzednio było to prezbiterium/. Prowadzący do niej portal pochodzi z końca XV wieku. Rozbudowany o prezbiterium ok. 1624r., restaurowany w poł. XVIII wieku, m.in. hełm wieży i wieżyczki schodkowe. Remontowany w XIXw.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół usytuowany po środku wsi, otoczony kolistym kamiennym murem. Na południowy zachód od świątyni stoją ruiny zamku książęcego. Przy murze od połd.wschodu zachowany dom starej plebanii. Orientowany, nawa i wieża murowane z kamienia łamanego, prezbiterium wraz z wieżyczkami zbudowane z cegły nowożytniej 25x12x7. Obramienia okien i portale wykonane z piaskowca. Posadzka w kościele lastrykowa. Sklepienie prezbiterium ceramiczne. Wieżba dachowa stolcowo-jętkowa. Dach kryty blachą aluminiową. Kościół jednonawowy zamknięty od zachodu wielobocznie. Prezbiterium trójnawowe, dwuprzęsłowe, zakończone wielobocznie, flankowane dwoma cylindrycznymi wieżyczkami. Do nawy przylega/dołem/ kwadratowa wieża. Od północy nawy prezbiterium aneks kwadratowej zakrystii. Stosunek szerokości przęseł w nawach bocznych i głównej wynosi 1:2. Prezbiterium w nawach bocznych przykryte sklepieniem krzyżowym, na pełnym łuku; bezżebrowe z silnie zaznaczonymi szwami. Środkowy korpus chórowy sklepiony kolebką. W boczne nawy wbudowane masywne emporie wsparte na kwadratowych dołem a górą ośmiobocznych filarach przechodzących w półkoliste arkady. Nawa przykryta płaskim, kasetonowym stropem. Nawę od prezbiterium akcentuje półkolisty łuk tęczy. Bryła kościoła pomimo rozczłonowanych elewacji zwarta wspólnym z nawą i prezbiterium dwuspadowym dachem. Wysoką wieżę przechodzącą nad drugą kondygnacją w ośmiobok zwieńcza barokowy hełm z podwójną arkadową latarnią. W elewacji południowej nawy zachowany późnogotycki portal; ostrołukowy w 3/4 profilowany krzyżującymi się pręcikami archiwolt. W tej nawie dość wysoko umieszczone ortołukowe okna o sfazowanych ościeżach. W bocznych nawach uszankowaty profilowany portal z trójkątnym nadprożem oraz renesansowe okna uszankowate, zdobione tryglifami lub naczółkami. W trójbocznym zamknięciu 3 wąskie ostrołukowe okna. Górą pod oknem nawę i chór obiega wąski wałek. Wyposażenie: chrzcielnica późnogotycka z piaskowca. Dzwon z XVw. Płyty nagrobne wewnątrz i na zewnętrznych ścianach kościoła, gotyckie /1496 i 1526/ i renesansowe /1616/. Wielki ołtarz wczesnobarokowy z 2 poł. XVIIIw., późnorenesansowa ambona z XVII wieku. Kościół zelektryfikowany i ogrzewany.



<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 7.800m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>520m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>obiekt sakralny</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>obiekt sakralny</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Kościół był wielokrotnie poddawany restauracji i konserwacji w ubiegłym stuleciu. W 1940 pomalowano drewniany strop i wykonano ornamentowy fryz w nawie. W 1957 odmalowano wnętrza a w 1961 wykonano remont tynków. W 1976 prezbiterium i nawa otrzymały nową posadzkę z lastryka. W l. 1978-80 przeprowadzono remont kapitalny, który objął wymianę łupku na blachę, odbicie skorodowanych tynków i wykonanie nowych z pomalowaniem oraz wystrój wnętrza.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Obecny stan zachowania całego kościoła i otoczenia jest dobry</p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

H. Lutsch - Verzeichnis der ... t.3, s. 466  
J. Pilch - Zabytki Architektury Dolnego Śląska,  
Wrocław 1978, s. 240  
Schematyzm rchidiecezji Wrocławskie, 1979, s. 176

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

W. Kapałczyński  
XI 1981

26. Sprawdził



1. Miejscowość

STARA KAMIENICA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół parafialny pw.  
ścięcia św. Jana Chrzciciela

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia fotograficzne



Wkładkę założył: W. Kapałczyński, 1981 r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78  
Graf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.