

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY p.w. św. Barbary

2. Miejscowość

Wojciechów

3. Wiek

1764

4. Styl

późny barok

5. Kubatura m³około 6.600 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 330 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

ementarz

07

8. Wyposażenie architektoniczne

Zbudowany na planie prostokąta. Od wsch. zamknięty absyda. We wnętrzu chór od strony północnej. Sklepienie kolebkowe. Spoczywa na gurtach. Gurtki pod pieraią pilastry tokańskie. Ściany z otynkiem. Dużo malowideł ściennych. Iluzjonizm.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— 1 — 1

17. Użytkowanie obecne

— 1 — 1

18. Nadaje się do użycia na

— 1 — 1

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	Stan zachowania dobry		
XI.1939 r.	— 1 — 1		
XII.1945 r.	— 1 — 1		
1965	— 1 — 1 w ubiegłych latach był remontowany		

10. Udostępnienie przy fasadzie

Zbudowany w 1764, wieża otynkująca hełm z 1772

Jedn. PWH Olsztyn zam. 3991 S
OZGraf. Lz. 1882 (14.000) kart. 5 kl. 16.12.66.

belia: 1760-63, prof. SEIDEL Christian
wieża 1772

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Kuria Arcybiskupa Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu, ul. Katedralna 12

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Cieplicach

24. Inwestor i jego adres

Kuria Arcybiskupa Kościoła Rzymsko-Katolickiego we Wrocławiu, ul. Katedralna 12

25. Rejestr zabytku Nr

1426

rok 23.IX.1965

miejsce przechowywania


26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

15-VI-1965 M. Luban

37. Sprawdził dnia