

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

wrocławskie

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I O Ł P A R A F I A L N Y p.w. św. Marii Magdaleny

2. Miejscowość

O S I E K

gm. Olawa

3. Wiek
XV/XIX4. Styl **gotyk**
b. cech styl.5. Kubatura m³

3438

6. Powierzchnia w m²

389

a) zabytkowa

b) użytkowa

20. Przynależność administracyjna

Wrocławskie

a) województwo

b) powiat

Olawa

c) gmina

Osiek

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

cegła

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

6

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

-

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Olawa

4-7

b) autobusowa

Osiek

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Zbudowany w XV w.

przebudowany w XIX w.

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

obiekt nie zniszczony

X. 1968

Stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

1159

rok 20 XI 1964

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



32. Przebieg prac konserw.

Rok	

K o s z t
tys. zł



dnia

dnia

X.68 *Aut. Fab. v. u. m. n.*

