

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ p.w. św. BARBARY

2. Miejscowość

STRZEGOM

3. Wiek

XV-w.

4. Styl

gotyck

5. Kubatura m³

4000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 600 b) użytkowa: 600

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Włocławek

b) powiat Świdnica

c) gmina -

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1+1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Strzegom

b) autobusowa

- - -

22. Właściciel i jego adres

Parafia Kościoła rzymsko-katolickiego - Strzegom

23. Użytkownik i jego adres

- - -

- - -

24. Inwestor i jego adres

- - -

- - -

8. Wyposażenie architektoniczne

of. główny - XVIII.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- - -

17. Użytkowanie obecne

- - -

18. Nadaje się do użycia na

cele - - -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany 1463.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczenia i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII. 1939 r.

niezmiennym

XI. 1939 r.

- - -

XII. 1945 r.

- - -

10. Udostępnienie

dostępny
klucz na plebanii

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie c.z. n. i o.z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis obiektu:

Orientowany. Murowany z tynku. Zakończony na planie prostokąta, z wydłużonym, zaważonym trójkątem boku w kierunku boku prezbiterium. Fasada zach. z profilowanymi, ostro-
trójkowym portalem na osi, wypiętym otworem okiennym z maswerkami.
Analogiczne okna od wsch. Oskarpowany. Od pn. przy zach.
przybudowana wieża boczna wieża. Wnętrze jednokorytarzowe, z
wyodrębnionym prezbiterium, sklepienie żebrów. Na ścianie pn.
prezbiterium trzy okna węższe. Dach dwuspadowy, dachów-
kowy.

Bibliografia:

H. Lubke. Verzeichnis d. Kunstdenkmäler d. Provinz Schlesien.
Breslau. 1893.
Studium urbanistyczno-architektoniczne m. Stargodu - PKZ

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 7.7.1957r.

mgr J. Jurek

37. Sprawdził dnia