

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

D. KLASZTOR KARMELOTÓW

2. Miejscowość

STRZEGOM

3. Wiek

xv.

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

5500

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: ok. 900 b) użytkowa: 900

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

3

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

---

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

---

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

ok. 50.

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

4

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

portal - XVII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

---

17. Użytkowanie obecne

---

18. Nadaje się do użycia na

cele ---

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1424 - zbudowany

przebudowany w XVII i XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

---

XII. 1945 r.

---

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Wrocław

b) powiat

Świdnica

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Strzegom

b) autobusowa

---

22. Właściciel i jego adres

H.Z.B.M. - u/m

23. Użytkownik i jego adres

---

24. Inwestor i jego adres

---

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

c.z.h. i o.z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak



3

Opis obiektu:

Murowany z cegły, potynkowany, założony na planie podkowy, przybudowany do korpusu książca, od poł. o dwóch kondygnacjach rozdzielonych pasem. W środku poł. od połowiska spalita na on. W ścianach zach. od ulicy portyk. We wnętrzu od strony dziedzińca korytarz. Dachy dwuspadowe, łamane dachówki z ociekami.

Bibliografia:

H. Lutsch. Verzeichniss d. Kunstdenkmäler d. Prov. Schlesien.  
Breslau. 1883.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VI. 58.

mgr T. Jurek

37. Sprawdził dnia