

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA P.W. ŚW. ANTONIEGO

2. Miejscowość

STRZEGOM

3. Wiek

XVI

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

ok. 1000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ok. 200 b) użytkowa: 200

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Włocław

b) powiat

Strzegom

c) gmina

/

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1+1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Strzegom

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

Kościół rzymsko-kat.

Parafia św. Antoniego - Strzegom

8. Wyposażenie architektoniczne

obrazki piaskowce - XV w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne - obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

restauracja

18. Nadaje się do użycia na

cele sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVI w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

"

10. Udostępnienie

klucze na plebanii

23. Użytkownik i jego adres

- " -

24. Inwestor i jego adres

- " -

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie 27: 02

30. Inwentaryzacja pomiarowa

A black and white photograph of a stone castle with two conical-roofed towers, situated on a hillside. The castle is built of rough-hewn stone and features several arched windows and doorways. The towers have steeply pitched, shingled roofs. The castle is surrounded by a low stone wall, and the foreground shows a rocky, uneven ground. A tall, thin tree is visible to the left of the castle.



Osiętkosany, Zbadosany z kominiarskiego cięgi i cełgi.
Zbadosany ma planie prostokąta zamknięty od
sied. strony. Od p.d. przy stronie zbliżona do
cylindrycznej wień. Fankel zawi. z otworami w
ścianach i podłogach zamkniętych okienkami.
Wzrost słabieje. Na narożniku p.d. - naroż. przy-
badosana wień w górnej kondygnacji: 8-
bocna. Dąbki dachowe.

H. von Bock: Verzeichnis d. Kunstdenkmäler d. Prov.
Schlesien. Breslau 1889.

Rok

Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 6. 1958.

37. Sprawdził dnia