

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

wrocławskie

1. Obiekt zabytkowy

K O S C I O Ł F I L J A L N Y p.w. Matki Boskiej

2. Miejscowość

C I E Ś L E

gm. Oleśnica

3. Wiek  
XVIII4. Styl  
barok5. Kubatura m<sup>3</sup>  
209506. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
261,0

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocławskie

b) powiat Oleśnica

c) gmina Sokołowice

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków  
114. Grunty należące do zabytku:  
ha

a) ściany

cegła  
kamień12. Ilość kondygnacji  
1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

c) lasy

d) wiązania  
dachu

drewno

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Cieśle

1

b) autobusowa

Cieśle

22. Właściciel i jego adres

parafia rzymsko-kat. w Poniato-  
wicach

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzymsko-kat. w Ponia-  
towicach

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku  
kościół16. Użytkowanie w latach ubiegłych  
kościół17. Użytkowanie obecne  
kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Zbudowany w XVIII w.

Data 1718 r.

10. Udostępnienie

dostępny klucz u Ob. Stępnia

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbu- dowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
VIII.1966	Stan dość dobry		



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

ografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



gólnienie prac

K o s z t  
tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane


Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

*M. 1966 Afasorluey*

37. Sprawdził dnia



h=8  
1:400

