

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

DOLNOŚLASKIE

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kościół św. Marii Magdaleny

m. Szewska

2. Miejscowość

Wrocław

m. Szewska 9-13

3. Wiek XIII-XIV

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³

37.800,0

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 750,0

b) użytkowa: 370,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

m. Wrocław

b) powiat

miejski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegłane

12. Ilość kondygnacji

1 X

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

- u -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewniane

c) lasy

d) wiązania dachu

- u -

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

e) krycie dachu

ceram.

c) piwnic

96,0 m²

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wrocław

2,1

b) autobusowa

- u -

- u -

22. Właściciel i jego adres

Parafia św. Marii Magdaleny

23. Użytkownik i jego adres

- u -

(miejscowość)

24. Inwestor i jego adres:

- u -

25. Rejestr zabytku nr

153 (24) / 84

rok 1947 /

Kons. Miejski

6. II. 1962 r.

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

3 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:400

8. Wyposażenie architektoniczne

Baryłki 3 nawowa
 z 1226 ÷ 1400 roku.
 Portal renesansowy z 1578 r.
 (w elewacji południowej).
 Portal romański z ok. 1100 r.
 w elew. pła (obecnie zabudowany).

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- u -

17. Użytkowanie obecne

- u - (miejscowość)

18. Nadaje się do użycia na:

- u -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pierwotnie wzniesiony 1226; 1232;
 - 1359 - połączony budowy
 - 1587 - odbud. spalony wien połudn.
 - XIX - przebud. i remont
 1947/52 - cegła. zabud.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	zniszcz. % %	odbu- do. u %
VII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	zniszczony w	65	
1947/52	cegła. zabudowany	15	


10. Udostępnienie

utrudnione

Delio
 ok. 1350-1359, do ok. 1362 r.
 Sklepienie w kształcie łuku
 Pieszczoła 1370-1371, do 1481,
 renowacja wnętrza: 1628, 1725, 1761
 1838, 1850, c. świątyni 1887, przebudowa wnętrza 1888-91, dachowe m. portu
 renowacja 1945, odbud. 1946-50, 1960-1970, konserwacja od 1992
 m. portu

1838, 1850, c. świątyni 1887, przebudowa wnętrza 1888-91, dachowe m. portu
 renowacja 1945, odbud. 1946-50, 1960-1970, konserwacja od 1992
 m. portu

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wzór jednoracz. — CWD, W-wa, Bielańska 18, zam. Nr 2161/5
WDA, Z. 461 12. II. 55 20,000 A4 Karton kl. 7 160 g 12. II.—19.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1957.	Przebieg prac konserwatorskich. Smalowanie d. nary p.	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Lit.: L. Bungenmeyer - J. Grundmann, Die Kunstdenkmäler d. Stadt Breslau, II. T., Breslau 1933;
T. Braniewski, Kościół Marii Magdaleny, Ochr. Zab. V, 1952, Nr. 4

36. Wypełnił dnia 3. XI. 1957

W. Pysłomski

37. Sprawdził dnia 21. X. 19

Chmura

15.5.64 Nat