

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy KOŚCIÓŁ ŚW. MAURYCEGO

UL. TRAUQUITA NAROŻNIK UL. KOJAWSKIEJ

2. Miejscowość

WROCLAW

3. Wiek XIV/XIX

4. Styl GOTYK
PSEUDOBAROK5. Kubatura m³ 47406. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 440 b) użytkowa: 310

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WROCLAW-MIASTO
b) powiat PRZEDM. KRAKOWSKIE
c) gmina.

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe cmentarz dookoła kościoła 0,4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości: 4

b) sady i grunty uprawne /

a) izb mieszkalnych /

c) lasy /

b) innych pomieszczeń sakralnych 4

d) wody /

c) piwnic /

e) inne /

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa WROCLAW 1,5 km.

b) autobusowa 1,5 km.

22. Właściciel i jego adres

Parafia św. Maurycego
Wrocław ul. Traugutta 34

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 11/11 86

rok 1954/1962 Konserwator Miejski
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie Konserwator Miejski

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Na zach. ścianie wieży barokowe
mosaiki św. Maurycego. Wewnątrz
ołtarz i neoklasycystyczne. Na
nawie. ścianie pld. nagrobek F. Psary
Pawskiego 1806 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół parafialny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — 4 — 4 —

17. Użytkowanie obecne — 4 — 4 —

18. Nadaje się do użycia na — 4 —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Korpus w. XIV. Kaplica cment. w XV w.
1695 - przebudowa i nowe sklepienie nawy
1723 mistrz Piotr PEINTNER nowa wieża
1897-1899 zbudowanie got. prezb. i budowa
transeptu, prezb. i wieży.
Ad. KÖHLER.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	Polaryzacja dachów, Tynki nawy.		
XIV. 1945	Wetno wieży		


10. Udostępnienie Para godzinami
nabożeństwaDelio: przed 1268, do budowl.
wzrost 1223, maj PEINTNER
Placius, nowe przebudowanie 2
transeptu i dachów 1897-1899, zniszczone 1945, odbud. 1945

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Zbudowany na planie krzyża, jednonawowy, presbit. nakryty od wsch. poł. kaliszczyce, 2 rzewn. wielokosmic. Wejście od zach i od półn. sklepienie barokowe i pseudobarokowe. W kapł. dnie. sklepienie trójścielne 1-pelowe. Empora organowa. Długi dwuspadowy ławica od zachodu. W ogrodzeniu od zach. barokowa brama wejściowa

LITERATURA: DIE KUNSTDENKMÄLER DER STADT Breslau. 1934. III str. 138-143 BUREMEISTER



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1957	Przebieg prac konserwatorskich. Wzrosty i wzrosty	
1958	Remont barokowej bramy zach. ogrodzenia	
1959	Rekonstrukcja ławki na wieży	110.000,-

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3. VI. 57 H. Wojciech
4. XI. 58 - uzupełn. B. Czerwinski

37. Sprawdził dnia 17. X. 59
15. 5. 64 Nat