

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKI

1. Obiekt zabytkowy

kościół ^{WAWRZYNICA} św. ^{Matgorzaty} Laurentiusa i św. ^{Margarety}2. Miejscowość Wrocław - Żerduliki3. Wiek XIII-XV4. Styl gotyk5. Kubatura m³ 1.800,06. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 150,0 b) użytkowa: 150,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wrocławskib) powiat wrocławskic) gmina Wrocław

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegłane12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-/-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewnianea) izb mieszkalnych /

c) lasy

d) wiązania dachu

drewnianeb) innych pomieszczeń 4

d) wody

e) krycie dachu

cerm.c) piwnic /e) inne ementarz ~1,0

8. Wyposażenie architektoniczne

- sklepienie kryte
w prebiterium -
- ambona układu pierwotnego
- zakrystia tympa dla
kościółka tego typu

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne16. Użytkowanie w latach ubiegłych -/-17. Użytkowanie obecne -/-18. Nadaje się do użycia na: -/-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1280 r. - fund. królewski
XV w. - przebudowa
XIX w. - portal zachodni
XX w. - 1952 - remont.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczenia i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenie %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	<u>7</u>		
XI. 1939 r.	<u>7</u>		
XII. 1945 r.	<u>zniszczone</u>	<u>15%</u>	<u>15%</u>
1952 r.	<u>odbudowa, rozbicie łapliwy</u>		
	<u>niezbyt chęć z 19 w.</u>		

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Żerduliki1,0

b) autobusowa

-/-0,2

22. Właściciel i jego adres

Parafia św. Laurentiusa
i św. Margarety

23. Użytkownik i jego adres

-/-

24. Inwestor i jego adres:

-/-25. Rejestr zabytku nr 431rok 15.11.1962 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2 szt. x2

30. Inwentaryzacja pomiarowa


1:200
rut partem

10. Udostępnienie


dobry

Delio: Lp. XII, XIII, XIV, XV
XIV, wzmocnienie 1945, odbud.
1947-50

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Skic sytuacyjny:



Uwagi opisowe:
Kościół znajduje się w stanie dobrym po remoncie w 1952. Waleis zabarycey z bardzo pięknymi epitafiami rycerskimi.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Uwagi:

L. Burgemeister - J. Grundmann, Die Kunstdenkmäler d. Stadt Breslau, Bd. III, Breslau 1932/4

36. Wypełnił dnia 2.XI.1959

W. Prygl

37. Sprawdzał dnia 15.XI.59

Esmer

19.5.64 Nat