

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Były pałac

2. Miejscowość

gw. Strzelice
Gębzyce

3. Wiek

XVII i XIX w.

4. Styl

barok i XIX w.

5. Kubatura m³

3540

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

443

20. Przynależność administracyjna

a) województwo:

województwo

b) powiat

strzelecki

c) gmina

Gębzyce

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

cegła(?)

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

—

e) krycie dachu

ceramika

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

22

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

podpiwniczony

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

2 ha

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Bratki Koscioł

2 km

b) autobusowa

Gębzyce

mm

22. Właściciel i jego adres

Państwowy Fundusz Ziemi
Gmina Gębzyce

23. Użytkownik i jego adres

Indywidualnych rolników

24. Inwestor i jego adres

Państwowy Fundusz Ziemi
Gmina Gębzyce

8. Wyposażenie architektoniczne

Restruka na portenie zachowały sklepienia kolebkowe z lunetami zdobione tabliczkami. Restruka kątów stropami. Zlepacze zachowały fragmenty wystroju z XVIII w. pozostać dekoracji ramowej. Przy wejściu głównym znajdują się stonowane ornamenty drzwi figury karmy z I poł. XVIII w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Z pierwotnej budowlę z I poł. XVIII w. zachowały się tylko drzwi figury karmy. Obecny budynek pochodzi z XVIII w. częściowo przebudowany w XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pałac

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

mieszkania indywidualnych rolników

18. Nadaje się do użycia na

—

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Stan zachowania dobry

XI.1939 r.

—

XII.1945 r.

—

1959

Wnętrze zdezastrowane

15%

1965

Wnętrze poważnie zdezastrowane, uszkodzony dach i typki zewnętrzne.

30%

Obiekt zarządzany.

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr

1629

rok

12.IV.1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Szkic - rzut budynku;

Skala;

1:200

h = 8 m

1400

2800

ogólnienie prac

K o s z t
tys. zł

zeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

X-1959r.(-) M. Paeyna

37. Sprawdził dnia

VII-1965r. M. Kubie

