

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kościół św. ANNY  
ul. św. Jadwigi 12

AUGUSTIANEK

2. Miejscowość

WROCLAW

3. Wiek

XVII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

3650

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 313 b) użytkowa: 330

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WROCLAWO-MIASTO

b) powiat OSTROW DUBKOWY

c) gmina . . .

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

1

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

0,6

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WROCLAW

2 km

b) autobusowa

—

2 km

22. Właściciel i jego adres

SKARPA PAŃSTWA

23. Użytkownik i jego adres

BPAK

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Rozbryta fasada główna :  
św. Anna i św. Jadwiga  
świąt św. Jakub  
Zamieszki

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół karmelitański św. Jakuba

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

ruina

18. Nadaje się do użycia na

kościół, sala

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbud. w latach 1687-1690

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%dbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

wypalony, zniszczony 60% sklepienia  
brak dachu

1945

dach : pokrycie

25. Rejestr zabytku Nr

7/1 (3)

rok 1947

konserw. miejsc

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

z budynku  
rekonstrukcyjnegodelicja 1686-1690 bud. LINDER  
Slegumol, zniszczony 1945,  
odbud. 1972-77




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Kościół jednopiętrowy, jednonawowy, protestancki, w formie apsydy. W er. wroch.empora chłm. W elewacji pda. dwa uchylić dolne awalne. Wejście od wroch. ordob-  
mych portalem na ori kościoła. Elewacja główna w wielkim  
porządku z kolumnami i nerkami. Słupki z dwójkami pilastrami  
między trójlistnymi tympanonami. Brzozy. Barokowa latarnia na  
kalewicy dachu na wieżach

z r. 1947. Wnętrze dekorowa-  
ne na całej wysokości wiel-  
kimi pilastrami o solowos-  
mych kapitelach. Słupki  
kolumnowe i pilastrami. Deko-  
racja wnętrza er. ralon-  
ne, wyposażenie całkow-  
nie emblematy.

LITERATURA

L. BURGEMEISTER - DIE KUNST  
DENKMÄLER DER STADT BRES-  
LAU 1930 t. I str. 252



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3.XI.59

B. Cierniewski

37. Sprawdził dnia 23.XI.59

10.5.64 M. Nat

