

Nr 883

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KOSCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Jadwigi

CYSTERCEK, os. Bonowickich i opłata

2. Miejscowość

TRZEBNICA

8881

miasto

3. Wiek

XIII-XVIII

4. Styl

rom/barok

5. Kubatura m³

27.400

6. Powierzchnia w m²

1960

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wrocławskie

b) powiat

(Trzebnica)

c) gmina

TRZEBNICA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Trzebnica

b) autobusowa

Trzebnica

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

romańskie portale, wyposażenie architektoniczne wnętrza p. barokowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany w 1202 r.-1267 r. wnętrze odbudowane w 1679 i 1728 r., dzwonnica zbudowana w 1875 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

nie zniszczony

XII.1945 r.

nie zniszczony

1959

nie zniszczony

IV.1969

stan dość dobry

25. Rejestr zabytku Nr 18

rok 28.XI.1947 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

brak

27. Nr hipoteczny

brak

28. Akta


WKZ

29. Fotografie

WKZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa

opublikowana w monografii obiektu



33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34.



IV 69
Kopie

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



K o s z t
tys. zł

