

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

kościół św. Wincentego (dawnej Jakuba).

2. Miejscowość Wroclaw

Pl. Rankera 14÷15

3. Wiek XIV

XIII XVII XVIII

4. Styl gotyk

barok kaplice

5. Kubatura m³

23.600,0

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1.600,0 b) użytkowa: 1.680,0

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wroclaw

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

- " -

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

- " -

e) krycie dachu

ceram.

11. Ilość budynków

1.

12. Ilość kondygnacji

2.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

1.

b) innych pomieszczeń

7.

c) piwnic

5.

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wroclaw

3,3

b) autobusowa

- " -

- " -

22. Właściciel i jego adres

J. M. R. R. ze Wroclawii.

23. Użytkownik i jego adres

- " -

24. Inwestor i jego adres:

- " -

8. Wyposażenie architektoniczne

Proste i minimalistyczne wnętrze typowe dla barokowej kaplicy. Wnętrze posiada sklepienie kryształowe z żebrowaniem. Przy elewacji południowej kaplice barokowej; 1 kolumna bar.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

1.

18. Nadaje się do użycia na:

sakralne.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszcz.
czeni
%
%
%
%odbu-
dowa
%
%
%
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XI. 1959 r.

Z

aminowany w

naprawiono połysk dachu

45

12.

25. Rejestr zabytku nr

rok 1947

miejscie przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

3 szt x 2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


1:400

Rzut parketu.

10. Udostępnienie

dobrze

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



4. Vinzenzkirche. Grundriß 1:400

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1953	Polnyce Dachów. obud. u. w. c. g.	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3. XI. 1959

25. Pysstron

37. Sprawdził dnia 21. XI. 59.

Osenc