

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

DOLNOŚLĄSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kláštor oo. Franciszkanów (nast. Premonstratensis).

2. Miejscowość Wroclaw

Pl. Rankera 15.

3. Wiek

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 2.800 b) użytkowa: 1.400

20. Przynależność administracyjna

a) województwo m. Wroclaw

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

- " -

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

- " -

e) krycie dachu

ceram.

11. Ilość budynków

1.

12. Ilość kondygnacji

3.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

230

b) innych pomieszczeń

89

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

ogrod-dzielnik, 0,18.

8. Wyposażenie architektoniczne

Dwój 4-boczny budynek z ogrodem-dzielnikiem we wnętrzu, przylegał od pto. do kośc. św. Włodzisława. Elewacje z poł. 18 w. podobne wyposażeniu wnętrza.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kláštor

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kláštor w latach 1800-1850

17. Użytkowanie obecne

częściowo Uniwersytet

18. Nadaje się do użycia na:

Uniwersytet, biura

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1673-1686 - na miejscu

starego kláštoru

(fund. Henryk IV)

arch. M.S. Springer, H.F. Fröhlich

Giebud XIX na Oberlandesgericht

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszcz.
czenio
%
%
%
%odbu-
dowa
%
%
%
%

VII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

Z.

zmierzone w

79

10. Udostępnienie

częściowo dobre.

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wroclaw

3,3

b) autobusowa

- " -

- " -

22. Właściciel i jego adres

PMRIT we Wroclawiu.

23. Użytkownik i jego adres

(część Univer. Wrocl.)

24. Inwestor i jego adres:

PMRIT we Wroclawiu i Uniwersytet Wrocl.

25. Rejestr zabytku nr N/5

rok 28. XI. 1944

Kons. Miejski
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

2 szt x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:500
rzut partem

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynki w rejonie
silnie zniszczone
nadaje się
do odbudowy!

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 3.XI.1959r.
Ho Pysstron
37. Sprawdził dnia 5.II.59. Kasper