

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kościół Bożego Ciała

ul. Świdnicka 27

2. Miejscowość Wroclaw

ul. Świdnicka 27

3. Wiek

XIV-XV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

28.500

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 1350 b) użytkowa: 1.050

20. Przynależność administracyjna

a) województwo w Wroclaw.

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegłane

b) sklepienia

- - -

c) stropy

drewn. żelbet

d) więzania dachu

- - -

e) krycie dachu

ceram.

11. Ilość budynków

1.

12. Ilość kondygnacji

2.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

1.

b) innych pomieszczeń

4.

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

saula

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- - -

17. Użytkowanie obecne

- - -

18. Nadaje się do użycia na:

- - -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenie  
%odbu-  
dowa  
%

VII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

zminowany w

35

25

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

W 1 poł. XIV w. powstał kościół.  
W XV w. - powstaje część prezbiterialna.  
Prace ukończono ok. 1450.  
W 2 poł. XV w. odbudowano obel.  
dzwonną i bibliotekę. W 1875 r. powst.  
odkrył. przedmur.

10. Udostępnienie

dobre

Delio: ok. 1350-40 ca, zach.  
mury główne, c. wsch. ok. 1400,  
mury boczne, poł. XI, sklepienia  
1680-700, rekonstr. 1917-23

litary główne i zakrystia przed 1447, rekonstr. zakrystii ok. 1520, murat. i kamieniowa  
1835-37, zakrystia 1545, odbud. 1955-62, 1967-70, murat. 1995-96

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) kolejowa

Wroclaw

1,00

b) autobusowa

- - -

1,00

22. Właściciel i jego adres

Parafia Bożego Ciała

23. Użytkownik i jego adres

- - -

24. Inwestor i jego adres.

- - -

25. Rejestr zabytku nr 154 (13) 19

rok 27.11.1947, kom. Kierunki  
miejsce przechowywania  
23.8.1961 r.

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer  
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie



382 x 2

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1:400.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół cesarski  
nowo oddany  
do użytku  
po remoncie.  
Duża część  
remontowana 3. XI. 1959  
Wpisy

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



35. Uwagi różne

Lit.: L. Burgemeister - J. Grundmann, Die Kunstdenkmäler d. Stadt Breslau, II. Bd., Breslau 1933

36. Wypełnił dnia 3. XI. 1959

W. Prybyl

37. Sprawdził dnia 30. XI. 1959

W. Prybyl  
12.5.64 Nat